

贵州省市场监管局2023年流通领域家用燃气灶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用燃气灶具	镇宁临云酒店用品店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县南北大街老公安大楼对面	火状元	中山市好掌柜电器有限公司	中山市东风镇民乐社区创业路55号(16号厂房)	JZY-TD18	2023/4/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f))、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
2	家用燃气灶具	普定县鸿旗酒店用品批发部	贵州省安顺市普定县穿洞街道夜郎湖路72号	邦厨迪	佛山市顺德区智厨电器有限公司	佛山市顺德区容桂街道华口新德路	JZY-TD1-115	/	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f))、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
3	家用豪华型燃气灶具	普定县欣然百货店	普定县定南街道鑫旺大市场A10-25号	华焰	佛山市华焰电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区新发路12号天富来工业楼3栋505、506	三星款9头防风	/	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f))、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.27%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
											70s未检测到燃气灶关闭燃气管路	安全装置-熄火保护装置: 闭锁时间 ≤ 60	
											无熄火保护装置	结构的一般要求: 所有类型的灶具(不含室外使用产品, 例如: 燃气烤炉)每一个燃烧器均应设有熄火保护装置	
4	嵌入式家用燃气灶	关岭小蔡厨具经营部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城20栋114号	/	浙江万事兴电器有限公司	浙江省嵊州市三江街道江一路48号	JZY-10B8	2020/5/12	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f))、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
5	家用豪华型燃气灶具	关岭颖华贸易有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达卓越一期商铺	广樱	广樱实业(广州)有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区	/	/	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f))、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.07%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
											70s未检测到燃气灶关闭燃气管路	安全装置-熄火保护装置: 闭锁时间 ≤ 60	
											无熄火保护装置	结构的一般要求: 所有类型的灶具(不含室外使用产品, 例如: 燃气烤炉)每一个燃烧器均应设有熄火保护装置	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	家用燃气灶具	镇宁自治县久久装饰店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南北大街仁豪庭小区2栋1-9	图标	佛山市索德菲电器有限公司	佛山市顺德区天富来国际工业城八期10座8楼802	JZY-A	2023/2/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.31%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
7	家用燃气灶具	罗甸县博瑞酒店用品经营部	贵州省黔南州布依族苗族自治州罗甸县罗坪镇商业街(刘韶军门面)	/	佛山市顺德区希格顿电器有限公司	/	JZY-4-1D	2023/3/27	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
8	家用燃气灶具	册亨县三源燃气有限公司二号门市经营部	贵州省黔西南州册亨县纳福街道办红旗村移民居住点下面	/	广东鑫奇电气有限公司	/	JZY-98B1	2022/12/11	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
9	家用燃气灶具	安龙县百援酒店用品店	安龙县栖凤街道办事处西城区开发大道西二社区	/	佛山市灶神节能科技有限公司	/	JZY-Z02-08	2022/8/2	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.11%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
10	家用燃气灶具	兴义市润泽厨房用品经营部	兴义市桔山办东站在(二号馆)兴百路B栋11-14号	/	佛山市灶神节能科技有限公司	/	JZY-Z02	44897	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	-19%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
											0.07%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
											70s未检测到燃气灶关闭	安全装置-熄火保护装置: 关闭燃气管路	时间 ≤ 60
11	家用燃气灶具	贞丰县鑫宇日杂用品店	贵州省黔西南州布依族苗族自治州贞丰县永丰街道永丰大道人寿保险对面	/	佛山市顺德区飞仕特电器燃具有限公司	/	JZT-TD-2	2022/6/16	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	家用燃气灶具	兴义市润泽厨房用品经营部	兴义市桔山办东站内(二号馆)兴百路B栋11-14号	/	中山市威能电器有限公司	/	JZDT-202	44905	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	56%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
13	家用燃气灶具	紫云县鑫强五金店	贵州省安顺市紫云自治县东阳新城9-1-1-31	/	河南省红运来电器有限公司	新乡经济开发区新乡智能家电专业园5号	JZY-XZB666	2020/4/18	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.19%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
14	嵌入式燃气灶	播州区兰美家电经营部	播州区桂花桥街道遵南社区播州时代中心3楼C8091、8092号商铺	/	浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路	JZT-QB301	2022/7/11	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
15	家用燃气灶	汇川区锦兰电器经营部	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场一层B-3号商铺	/	芜湖美的智能厨电制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路1号厂房	JZT-MQ4501	2023/7/8	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
16	家用燃气灶	凯里市永发厨具批发部	凯里市温州大道6号国际商贸城20栋1层8154、8156、8158号	火力特	中山市菱雪电器有限公司	中山市黄圃镇大岑工业区嘉北路旁	JZY-QB-103	2022.3	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
17	家用燃气灶具	凯里市新能燃气有限公司	贵州省凯里市凯开大道10号	中燃宝(标称)	中燃宝电气(深圳)有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路188号中国燃气大厦29层2905	JZT-Q502B.S	2023/2/10	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数))、温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	家用燃气灶具	红花岗区苏阳鸿木地板经营部	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场二层23070~23073、23044~23047	航天电器	中山市航奥电器有限公司	广东省中山市阜沙镇锦绣路3号	JZT-52-D	2023/5/10	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
19	家用燃气灶具	播州区鑫宇电器经营部	播州区桂花桥街道遵南社区播州时代星艺佳899号门面	SAST	中山市深科电器有限公司	中山市三角镇金辉路6号综合楼一楼之一	JZT-SK-KXD02	2022/5/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
20	家用燃气灶具	台江县辉腾酒店用品店	台江县台拱镇天盛花园25号门面	雅兰宝	广东鑫奇电气有限公司	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会文海中路1号之一	JZY-98B1-A2	2023/7/29	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
21	家用燃气灶具	红花岗区苏阳鸿木地板经营部	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场二层23070~23073、23044~23047	航天电器	中山市航奥电器有限公司	广东省中山市阜沙镇锦绣路3号	JZT-45-D	2023/5/10	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
22	家用燃气灶具	饶琴(个体)	遵义市汇川区香港路罗庄电器市场1层	/	广东容声电器股份有限公司	佛山市顺德区容桂桥东路8号	JZY-Q2111	2022/5/11	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
23	家用燃气灶具	剑河县东源燃气供应点	剑河县革东镇源江变电站旁	婷太	中山市东风镇灶福佳电器厂	中山市东风镇民乐社区德善街德勤巷48号三楼之一	JZY-T03	2023/3/16	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	家用燃气灶具	丹寨县多才红云气站	丹寨县龙泉镇建设北路	火龙	佛山市顺德区伏龙厨卫家电有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲社区梯云路19号之一的三楼	JZY-TS119A	未标注	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.18%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
25	家用燃气灶具	丹寨县德立气站	丹寨县龙泉镇建设北路95号	帝花	顺德区荣桂科兴家用电器厂	广东省佛山市顺德区容桂容里天富来国际工业城	JZY-988	43848	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	70s未检测到燃气灶关闭燃气管路	安全装置-熄火保护装置: 闭阀时间 ≤ 60	
											无熄火保护装置	结构的一般要求: 所有类型的灶具(不含室外使用产品, 例如: 燃气烤炉)每一个燃烧器均应设有熄火保护装置	
26	家用燃气灶具	名品家电厨具超市	麻江县杏山镇北门口	/	河南新飞制冷器具有限公司	新乡市开发区36号街坊	JZY-AD,货号: D64	2023/4/19	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
27	家用燃气灶具	紫云县天成酒店用品经营店	贵州省安顺市紫云县五峰街道新城区东阳新城11-1-1-20号门面	王牌	佛山市康焰电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路16号天富来国际工业城7座304	JZY-1	2022/12/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
28	家用燃气灶具	兴仁市派德厨卫店	兴仁市城北街道办事处城北社区环城南路	/	广东鑫奇电气有限公司	/	JZY-98X1	2022/11/29	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
29	家用燃气灶具	凯里市新能燃气有限公司	贵州省凯里市凯开大道10号	/	华悦燃具(广东)有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道小黃圃社区东南新路24号三层	JZT-RGA3	2023/5/11	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	家用嵌入式燃气灶	钟山区拓联厨房用品经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城街道荷城批发市场香山路39号	/	中山市名硕电器有限公司	/	JZT-B114	2022/8/6	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.19%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
31	家用燃气灶具	钟山开发区九牧厨卫电器经营部	六盘水市钟山开发区金果建材城D区141-142号	JOUMU	中山市汰渍厨卫电器有限公司	/	JZY-56	2021/5/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	左火: 0.16% 右火: 0.20%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
32	家用嵌入式燃气灶具	贵州黔达燃气销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	CHIFFO	成都前锋电子有限公司	/	JZT-75406	2023/4/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
33	家用燃气灶	大方县御厨不锈钢餐具批发部	贵州省毕节市大方县镇庆云街194号	喜	佛山市顺德区飞仕特电器燃具有限公司	贵州广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区高新区(容桂)华天北一路26号A座首层之一	JZY-TD	2023/1/2	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
34	嵌入式家用燃气灶	盘州市弘卫达建材有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道打浪安置区一栋一号	浙派	浙江浙派电器有限公司	/	JZT-11B3	2021/4/18	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
35	嵌入式燃气灶具	钟山开发区付琴厨卫经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区金果建材城A区1036-1038	泉天下	佛山市顺德区中美丽臣电器有限公司	/	JZT-W4800A	2022.11	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	家用燃气灶具	钟山区思柠家用电器经营部	贵州省六盘水市钟山区双夏乡马夏村马姚路382号	/	广东家佳乐电器有限公司	/	JZY-A	45026	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	右火: +19%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
37	家用燃气灶具	钟山区思柠家用电器经营部	贵州省六盘水市钟山区双夏乡马夏村马姚路382号	/	广东家佳乐电器有限公司	/	JZY-A	2023/4/10	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
38	家用燃气灶具	钟山区洵优百货批发部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园丽江路67号门面	/	佛山市顺德区龙欧电器有限公司	/	JZY-T08	2023/4/26	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
39	家用燃气灶具	赵向华	贵州省六盘水市钟山区荷城花园商业步行街8-8号(B-027号)	/	佛山市顺德区火森厨卫有限公司	/	JZY-HDT188	2023/5/22	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
40	家用燃气灶具	织金县奥美乐酒店用品批发总汇	贵州省毕节市织金县文腾街道金中路4号	/	佛山市灶神节能科技有限公司	/	JZY-Z02	2023/5/3	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	家用燃气灶	赫章县航宇燃气有限公司小康一路经营部	赫章县双河街道小河东一路老板街	伏龙	佛山市顺德区伏龙厨卫家电有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲社区梯云路19号之一的三楼	JZT-QT819B	44876	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b)), 结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)), 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	左火: -57% 右火: -58% 57% 普通型灶: 1.5kW 嵌入式灶: 左火: 47% 右火: 48% 嵌入式灶: 左火: 47% 右火: 48%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内 热负荷: 总实测折算热负荷与单个燃烧器实测折算热负荷总和之比 $\geq 85\%$ 热负荷: 两眼和两眼以上的燃气灶和电两用灶应有一个主火, 其实测折算热负荷: 普通型灶 $\geq 3.5\text{kW}$; 红外线灶 $\geq 3.0\text{kW}$ 能效限定值: 家用燃气灶具能效限定值应为表1中能效等级的3级(大气式灶 台式 $\geq 58\%$, 嵌入式 $\geq 55\%$) 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率: 嵌入式灶 $\geq 55\%$, 台式灶 $\geq 58\%$	
42	家用燃气灶具	威宁县天星厨卫洁具经营部	威宁县六桥街道广集路	箭牌	中山市箭牌电器有限公司	/	JZY-JP02	2020.05	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b)), 结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)), 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	左火: -18% 右火: -17% 左火: 0.37% 右火: 0.39%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内 燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
43	家用燃气灶	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	优彤	佛山市厨艺电器有限公司	佛山市顺德区容桂街道华口富富路	JZY-B3	2023/5/13	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b)), 结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)), 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	-15%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
44	家用燃气灶具	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	HoBoo火邦	佛山市顺德区诗之喜电器厂	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路七横路4号华皓楼301	JZT-W06	2022/11/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b)), 结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)), 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
45	家用燃气灶	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	HoBoo火邦	佛山市顺德区诗之喜电器厂	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路七横路4号华皓楼301	JZY-MD20	2022/11/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)), 热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)), 燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b)), 结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)), 燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	家用燃气灶	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	HoBoo火邦	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路七横路4号华皓楼301	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路七横路4号华皓楼301	JZY-AD16	2022/11/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
47	家用燃气灶	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	优彤	佛山市厨艺电器有限公司	佛山市顺德区容桂街道华口华富路	JZY-Q08-G2	2023/5/13	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
48	家用燃气灶具	石阡县迈尔克斯厨卫专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城A4栋-1-20号	耐声(标称)	广东顺德万众电气有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路16号	JZY-6G103-2002	2022/5/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
49	家用燃气灶具	石阡县迈尔克斯厨卫专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城A4栋-1-20号	耐声(标称)	广东合胜厨电科技有限公司	广东省中山市东凤镇东阜一路88号	JZT-NS119	2022/10/17	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
50	嵌入式燃气灶	印江自治县帅康厨电	印江自治县龙津街道西南商贸城18栋165号	/	浙江帅康电气股份有限公司	浙江省余姚市低塘街道城东北路888号	JZT-28QA-28-BD	2023/4/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
51	嵌入式燃气灶	印江自治县帅康厨电	印江自治县龙津街道西南商贸城18栋165号	/	浙江帅康电气股份有限公司	浙江省余姚市低塘街道城东北路888号	JZT-28-B05	2023/6/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	家用燃气灶具	仁怀市加胜厨具经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道兴茅路	/	佛山市厨艺电器有限公司	/	JZY-A1	2023/7/23	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.14%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
53	家用燃气灶具	仁怀市加胜厨具经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道兴茅路	/	佛山市厨艺电器有限公司	/	JZY-B3	2023/7/6	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.13%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
54	家用燃气灶具	江口县长诚宾馆酒店用品商行	贵州省江口县双江街道环城西路129-130号	图标	佛山市华焰电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道天富来工业区	JZY-X5-1	2023.1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.07%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
55	家用燃气灶具	江口县长诚宾馆酒店用品商行	贵州省江口县双江街道环城西路129-130号	/	佛山华炫电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区眉溜南路7号川泽智城A栋4楼之一	JZY-QD03	2023/6/17	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	34%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
56	家用燃气灶具	江口县宏运酒店用品销售店	贵州省铜仁市江口县双江办事处环城西路	Haodttai	佛山市顺德区家伸电器厂	顺德区容桂镇华口居委会华新路13号之二	JZY-QD01	/	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	-17%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
											0.07%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
											70s未检测到燃气灶关闭燃气管路	安全装置-熄火保护装置: 闭阀时间 ≤ 60	
57	家用燃气灶具	黔西市潮邦橱柜电器经营部	黔西市莲城街道洪福路174号	好太太	中山市天龙厨卫电器有限公司	中山市南山镇升辉北32号	JZY-L35	2023/3/28	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
58	家用燃气灶	长顺县新昆天然气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县朝顺城市花园18-3-1-2号	/	中山市乐科电器有限公司	中山市黄圃镇建辉路3号之9厂房1栋二层之二	JZT-A	45102	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、	不合格	左火: -14% 右火: +42%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
59	家用燃气灶	惠水县赣兴酒店用品经营部	惠水县涟江街道涟江北路98号	火万家	佛山市顺德区希格顿电器有限公司	/	JZY-CD	2023/3/27	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
60	家用燃气灶具	七星关区粤东燃气经营部	贵州省毕节市七星关区环东路义利添城A2栋5号门面	厨娘王	中山市黄圃镇喜双逢电器厂	中山市黄圃镇大岑工业区骏业路3号	JZY-	未标注	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
61	家用燃气灶	黔西市鸿达酒店用品经营部	黔西市金凤大道东段四间门面(红绿灯20米)	喜	佛山市顺德区飞仕特电器燃具有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区高新区(容桂)华天北一路26号A座首层之一	JZY-QD	2023/4/25	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
62	家用燃气灶具	平塘县老表厨房用品店	平塘县金盆街道回龙村大旺寨1号	/	佛山市厨艺电器有限公司	佛山市顺德区容桂街道华口社区顺德高新华口华富路13号六层之一	JZY-A1	2023/7/23	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.14%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
63	家用燃气灶具	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	爱妻	中山市弘旭生活电器有限公司	/	JZT-20H27	2021/9/26	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度 ($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
64	家用燃气灶具	徐元春	贵州省贵阳市乌当区高新办事处新添寨钟坡街11号	/	佛山市康焰电器有限公司	/	JZY-1	2022.12	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
65	家用燃气灶具	瓮安县金凯利酒店用品批发部	贵州省黔南州瓮安县翁水办事处广场社区滨河商住楼B栋7号门面	吉红好太太(标称)	佛山市顺德区吉红电器厂	顺德区容桂街道容边社区天河工业区桂洲大道东7号1栋二层202之一	JZY-JHD01	未标注	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	0.07	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
66	家用燃气灶具	息烽县凯晨百货店	息烽县永靖镇文化路金碧苑商住楼-1层-1-9号	金娘子	中山市金娘子别墅电器有限公司	中山市南头镇尚义路15号	JZY-D	2023/5/16	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	
67	家用燃气灶具	修文县新富源百货经营部	贵州省贵阳市修文县景阳街道桥头一支线1栋2层1号	/	中山市全家乐电器有限公司	中山市东风镇和泰村置业路29号	JZT-D08	44284	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	不合格	+26%	热负荷: 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在 $\pm 10\%$ 以内	
											0.20%	燃烧工况: 室内型: $\leq 0.05\%$ (0-2气)	
68	家用燃气灶具	瓮安县兴昌隆酒店用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县翁水办事处广场社区环西路6号楼5、6、7号	火邦	佛山市顺德区诗之喜电器厂	佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路七横路4号华皓楼301	JYZ-WT05	2022/11/1	气密性(5.2.1 a), 5.2.1 b), 5.2.1 c)、热负荷(5.2.2 a), 5.2.2 b), 5.2.2 c)、燃烧工况(离焰, 熄火, 回火, 燃烧噪声, 熄火噪声, 干烟气中CO浓度($\alpha=1$, 体积分数)), 温升(操作时手必须接触的部位)、耐热冲击(5.2.6.2)、耐重力冲击(5.2.7.1)、安全装置-熄火保护装置(5.2.8.1 b))、结构的一般要求-燃气导管(5.3.1.8 a), 5.3.1.8 b), 5.3.1.8 c), 5.3.1.8 d), 5.3.1.8 e), 5.3.1.8 f)、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、能效限定值、结构的一般要求(5.3.1.9))	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	瓶装液化石油气调压器	安顺市平坝区宏云厨具经营部	安顺市平坝区安平街道迎宾城熙湖4号楼负1-5号	超冠	慈溪市超冠燃气具配件厂	慈溪市长河镇长丰村大路头路421号	JYT0.6L-A	2023/7/1	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用-最小出口压力、最大出口压力)	未发现不合格	/	/	
2	家用拼装液化石油气调压器	安顺市平坝区鑫辉灯饰五金店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道环宇小区路口	兴顺	慈溪市长河玉利燃气具厂	慈溪市长河镇工业区	JYT-0.6-1.2	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口为软管接头,未设置过流切断安全装置。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.4:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。	
											进气口处采用手轮螺纹连接,手轮外径46.9mm,手轮宽度8.2mm。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时:调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50mm,手轮宽度应大于或等于9mm。	
											5.26	关闭压力-家用:≤4.00kPa	
											最大出口压力:5.18kPa;最小出口压力:3.52kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max:3.30kPa;最小出口压力下限P2min:2.30kPa	
3	瓶装液化石油气调压器	关岭颖华贸易有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达卓越一期商铺	棟DJ杰	慈溪市东杰阀门厂	慈溪市长河镇四甲路39号	DJT-0.6L	2023/7/1	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
4	高原气体低压阀	兴义市景欣厨具店	兴义市桔山办浙兴商贸博览城3-14-118号	/	慈溪市洪本阀门厂	/	DYF-1.0-2021	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	瓶装液化石油气调压器	兴仁市派德厨卫店	兴仁市城北街道办事处城北社区环城南路	/	余姚市湘铭厨具配件厂	/	JYT0.6-A9	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口为软管接头,未设置过流切断安全装置。 进气口处采用手轮螺纹连接,手轮外径48.6mm,手轮宽度9.6mm。 7.66 最大出口压力:7.38kPa;最小出口压力:1.86kPa	结构-调压器的接头组件-5.2.5.4:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。 结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时:结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时 关闭压力-家用:≤4.00 kPa 出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 3.30 kPa;最小出口压力下限P2min: 2.30 kPa	
6	瓶装液化石油气调压器(家用)	红花岗区三盛五金经营部	红花岗区延安路240号	良厨	慈溪市长河镇华盛减压阀厂	浙江省慈溪市长河镇南大路546号	JYT0.6L	2023/7/22	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、关闭压力(家用)、出口压力(家用-最小出口压力、最大出口压力)、气密性(调压器气密性-进口测、出口测,手动关闭机构气密性)	未发现不合格	/	/	
7	瓶装液化石油气调压器	遵义市九洲燃气有限公司汇川区分公司	贵州省遵义市汇川区董公寺街道交通社区金银寺组森林苑	德益	慈溪市德一阀门厂	慈溪市长河镇二横路	JYT0.6-1/2	20220826A008	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
8	瓶装液化石油气调压器	陈行英	凯里市市医院门口第二间临街门面	雄鹰	慈溪市雄鹰阀门有限公司	浙江省慈溪市长河长丰工业园	JYT0.6L	未标注	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(手动关闭机构气密性,调压器气密性-进口测、出口测)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	5.36 最大出口压力:5.10kPa;最小出口压力:3.25kPa	关闭压力-家用:≤4.00 kPa 出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 3.30 kPa;最小出口压力下限P2min: 2.30 kPa	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	家用瓶装液化石油气调压器	盘州市翰林新星家电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翰林农贸市场A栋8号门面	/	慈溪市天元波力电器厂	/	FY-803F	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性, 手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	进气口处采用手轮螺纹连接, 手轮外径48.8mm, 手轮宽度9.6mm。 6.11	结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时:调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50 mm,手轮宽度应大于或等于9 mm。 关闭压力-家用:≤4.00 kPa	
10	瓶装液化石油气调压器	赵向华	贵州省六盘水市钟山区荷城花园商业步行街8-8号(B-027号)	/	慈溪市大河镇大盛阀门配件厂	/	ZH188F	2022/12/2	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性, 手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
11	调压器	贵州省赫章县鑫达燃气有限公司城区配送中心	贵州省毕节市赫章县双河街道上街村石闸阁组	东鼎(标称)	福建省东鼎燃具有限公司	福建省福鼎市龙山工业区	JYT-0.6	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(手动关闭机构气密性, 调压器气密性-进口测、出口测)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	5.18 最大出口压力: 5.08kPa; 最小出口压力: 3.42kPa	关闭压力-家用:≤4.00 kPa 出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 3.30 kPa; 最小出口压力下限P2min: 2.30 kPa	涉嫌假冒
12	瓶装液化石油气调压器	威宁县飞龙五金批发部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道万鸿城	/	慈溪市梦润阀门有限公司	杭州湾工业区	JYT-0.6L	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性, 手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口为软管接头, 未设置过流切断安全装置。 进气口处采用手轮螺纹连接, 手轮外径50.4mm, 手轮宽度9.3mm。 6.03	结构-调压器的接头组件-5.2.5.4:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。 结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时: 调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50 mm,手轮宽度应大于或等于9 mm。 关闭压力-家用:≤4.00 kPa	
											最大出口压力: 5.98kPa; 最小出口压力: 4.17kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 3.30 kPa; 最小出口压力下限P2min: 2.30 kPa	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	高原气体中压减压阀	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	图标	慈溪市博特曼阀门厂	慈溪市长河工业区	FW-618	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性-进口测、出口测,手动关闭机构气密性)、关闭压力(商用(额定出口压力5.00kPa)、出口压力(商用(额定出口压力5.00kPa))	不合格		结构-调压器的接头组件-5.2.5.3:家用调压器出气口应采用螺纹连接或软管连接,商用调压器出气口应采用螺纹连接。调压器出气口接头采用管螺纹连接时,应采用符合GB/T 7307,JB/T 11492的规定、G 3/8及以上尺寸的管外螺纹。家用调压器出气口接头采用软管连接时,接头尺寸应符合图2的规定,未注尺寸公差应符合GB/T 1804中m级的规定。	
											最大出口压力: 146.08kPa; 最小出口压力: 14.72kPa	出口压力-商用(额定出口压力5.00kPa):调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 5.90 kPa; 最小出口压力下限P2min: 4.10 kPa	
											148.76	关闭压力-商用(额定出口压力5.00kPa): ≤6.25 kPa	
14	高原气体中压减压阀	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	图标	慈溪市博特曼阀门厂	慈溪市长河工业区	FW-618L	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性,手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格		结构-调压器的接头组件-5.2.5.3:家用调压器出气口应采用螺纹连接或软管连接,商用调压器出气口应采用螺纹连接。家用调压器出气口接头采用软管连接时,接头出气口外径满足 $\Phi 11.5 \pm 0.2$ 。	
											最大出口压力: 125.19kPa; 最小出口压力: 11.89kPa	出口压力-商用(额定出口压力5.00kPa):调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 5.90 kPa; 最小出口压力下限P2min: 4.10 kPa	
											126.18	关闭压力-商用(额定出口压力5.00kPa): ≤6.25 kPa	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	家用瓶装液化石油气调压器	松桃江厨酒店用品经营部	松桃县蓼皋街道桃源大道世纪华府1号楼4,5号门面	亮太太	中山市亮太太生活电器有限公司	中山市南头镇同济西路34号	JYT-0.6-1.2	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口为软管接头,未设置过流切断安全装置。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.4:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。	
											进气口处采用手轮螺纹连接,手轮外径48.1mm,手轮宽度9.2mm。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时:调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50mm,手轮宽度应大于或等于9mm。	
											8.76	关闭压力-家用:≤4.00kPa	
											最大出口压力:8.64kPa;最小出口压力:5.92kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max:3.30kPa;最小出口压力下限P2min:2.30kPa	
16	瓶装液化石油气调压器	沿河晨裕厨具店	贵州省沿河土家族自治县团结街道世纪街滨江酒店对面	圣仕	慈溪市创业特阀门有限公司	周巷镇云城工业区	JYT06L	2022.8	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
17	瓶装液化石油气调压器	黔西市鸿达酒店用品经营部	黔西市金凤大道东段四间门面(红绿灯20米)	圣仕	慈溪市创业特阀门有限公司	周巷镇云城工业区	JYT0.6L	未标注	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
18	瓶装液化石油气调压器	长顺县吕欢炉灶经营店	长顺县气象局门面	超冠	慈溪市超冠燃气具配件厂	慈溪市长河镇长丰村大路头路421号	JYT-0.6L	44986	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(手动关闭机构气密性,调压器气密性-进口测、出口测)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	5.16	关闭压力-家用:≤4.00kPa	
											最大出口压力:4.99kPa;最小出口压力:4.64kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max:3.30kPa;最小出口压力下限P2min:2.30kPa	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	家用瓶装液化石油气调压器	贵州美洲燃气有限公司	贵州省毕节市七星关区市西街道办事处环城南路70号	/	慈溪市东杰阀门厂	长河四甲路39号	JYT-0.6A	未标注	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口采用软管连接,出气口接头外径11.1mm。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.3:家用调压器出气口应采用螺纹连接或软管连接,商用调压器出气口应采用螺纹连接。家用调压器出气口接头采用软管连接时,接头出气口外径满足 $\Phi 11.5 \pm 0.2$ 。	
											进气口处采用手轮螺纹连接,手轮外径46.7mm,手轮宽度7.7mm。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时;调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50mm,手轮宽度应大于或等于9mm。	
											8.23	关闭压力-家用: ≤ 4.00 kPa	
											最大出口压力:8.05kPa;最小出口压力:3.08kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max:3.30kPa;最小出口压力下限P2min:2.30kPa	
20	瓶装液化石油气调压器	思南县福来不锈钢厨具经营部	思南县双塘街道办事处云山社区小岩关	皇冠	慈溪市厨霸燃气具厂	慈溪市长河镇大路头路355号	JYT-0.6	2023/3/1	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	未发现不合格	/	/	
21	调压器	荔波县玉屏镇荣华酒店用品店	贵州省黔南州荔波县玉屏街道泰龙西苑5栋单元5-5号	益群	慈溪市益群厨具有限公司	慈溪市周巷开发区	JYT-0.6-1.2	/	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(调压器气密性、手动关闭机构气密性)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	出气口为软管接头,未设置过流切断安全装置。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.4:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。	
											进气口处采用手轮螺纹连接,手轮外径47.5mm,手轮宽度7.8mm。	结构-调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时;调压器进气口处采用手轮螺纹连接时,手轮外径应大于或等于50mm,手轮宽度应大于或等于9mm。	
											11.28	关闭压力-家用: ≤ 4.00 kPa	
											最大出口压力:10.78kPa;最小出口压力:3.12kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max:3.30kPa;最小出口压力下限P2min:2.30kPa	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	瓶装液化石油气调压器	凯里市博成五金店	凯里市营盘西路48号市一医院西侧第四间	厨诚	慈溪市周巷厨诚阀门配件厂	周巷镇北片开发区	JYT-0.6(A66型)	未标注	结构(调压器的接头组件-5.2.5.2-调压器进气口处采用手轮螺纹连接时、5.2.5.3、5.2.5.4)、气密性(手动关闭机构气密性,调压器气密性-进口测、出口测)、关闭压力(家用)、出口压力(家用)	不合格	6.42	关闭压力-家用:≤4.00 kPa	
											最大出口压力: 6.28kPa; 最小出口压力: 4.30kPa	出口压力-家用:调压器出口压力应符合表1的规定。最大出口压力上限P2max: 3.30 kPa; 最小出口压力下限P2min: 2.30 kPa	

贵州省市场监管局2023年流通领域燃气用不锈钢波纹软管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	不锈钢波纹软连接管	南明区本才五金店	贵州省贵阳市南明区云关乡二戈寨大院组	赛江龙	余姚市皖瑞水暖洁具厂	/	4分50米	2022/11/18	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
2	不锈钢波纹软管	龙安芬(个体)	贵阳市南明区二戈寨综合市场1期1号	雅丽娜	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	RSB-IF-13-GB/T26002	2023/4/8	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
3	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	观山湖区辉腾五金配件经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢B单元2层17号	美而达	成都市新都区美而达不锈钢制管厂	成都市新都区工业东区	RLB-ZH-CS-10	未标注	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
4	金属双加强燃气软管	贵阳市观山湖区金兴德酒店用品店	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处西南国际商贸城4幢D单元4层76	雪峰	慈溪市瑞峰管业有限公司	/	φ9mm	2023.02	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	中压防爆管	贵阳市观山湖区金兴德酒店用品店	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道办事处西南国际商贸城4幢D单元4层76	/	磐安浩源塑料制品厂	/	2m	未标注	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
6	防爆铠装燃气软管	平塘县老表厨房用品店	平塘县金盆街道回龙村大旺寨1号	雪峰	慈溪市长河镇亚峰塑管厂	浙江省慈溪市长河镇工业区	直径9mm	2023.2	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
7	燃气用具连接用不锈钢波纹管	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	杭州联发管业科技有限公司	/	RLB-ZH-CS-10×800mm	2023/5/20	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
8	金属双加强燃气胶管	黔西市鸿达酒店用品经营部	黔西市金凤大道东段四间门面(红绿灯20米)	雪峰	慈溪市瑞峰管业有限公司	浙江省慈溪市长河镇工业区	φ9mm	未标注	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
9	燃气用具连接用不锈钢波纹管	惠水县赣兴酒店用品经营部	惠水县涟江街道涟江北路98号	美而达	新都区美而达不锈钢制管厂	新都区工业东区	RLB-ZH-CS-10	20230426	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	不锈钢丝编织防爆胶管	贵州黔湘源厨具有限公司	贵州省铜仁市碧江区金滩隆发新村六号楼一楼	灶帝	康帝塑胶制品厂	广东省普宁市赤岗镇	直径10mm	2023	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
11	家用燃气管	仁怀市宏运酒店用品经营部	贵州省遵义市仁怀市盐津街道陈香北路	/	仁丘市元朔塑料管厂	/	φ9mm	2023/3/21	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
12	家用燃气软管	七星关区粤东燃气经营部	贵州省毕节市七星关区环东路义利添城A2栋5号门面	元塑	福建省元塑塑料科技有限公司	福建省漳州市金峰开发区谢溪头片区	φ9 ± 0.5mm	2022/1/9	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
13	家用燃气软管	印江土家族苗族自治县肖飞五金经营部	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道办事处浙江商贸城	安乐康	普宁市赤岗安乐康塑料制品厂	/	直径9mm	2022.03	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
14	燃气用具连接用不锈钢波纹管	贵州红升厨业节能环保科技有限公司	贵州省遵义市仁怀市中街办鹿鸣社区	/	杭州萧山惠达塑胶五金制品厂	/	RLB-ZH-10	2022/4/23	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	金属包覆型燃气专用复合胶管	纳雍县兵发五金物资经营部	贵州省毕节市纳雍县居仁办事处大商汇	/	瑞峰管业有限公司	/	RLX-TY-9.5	2023/6/15	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
16	精编钢丝管	六盘水旗大五金机电设备有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区领翔五金建材商贸城3栋101-102号	/	临沂骏兴业燃气用具厂	/	9mm	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
17	防爆金属燃气管	红果精诚厨房设备经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道丹霞南路83-85号	/	慈溪市旺炜波纹管厂	/	φ9.5mm	2022.11	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
18	燃气用不锈钢波纹软管	钟山开发区万刚五金经营部	六盘水市钟山开发区金果文化城39号	雅迪辉	宁波雅希卫浴发展有限公司	/	RSB-IF-13	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
19	燃气用不锈钢波纹软管	贵州黔达燃具销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	祥飞达	诸暨祥飞机械有限公司	/	RSB-IF-13	20230510	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	PVC高级家用燃气软管	桐梓县桂丽文具店	贵州省遵义市桐梓县海校街道西城路	元塑	福建省元塑塑胶科技有限公司	/	9mm024M×1/2	202304040743	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
21	中压燃气专用管	凯里市永发炉具批发部	凯里市温州大道6号国际商贸城20栋1层8154、8156、8158号	裕来	慈溪市周巷荣英塑料制品厂	慈溪市周巷镇云城村大道地北区2号	1.5m	2023/7/30	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
22	家用燃气具连接用金属软管	安顺开发区翔瑞厨具批发部	贵州省安顺开发区黔中商贸城负1楼A区68号铺面	元朔	任丘市元朔塑料管厂	河北省任丘出岸镇	插口式连接软管9-11.5mm接口	2023/3/18	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
23	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	黄志雄(个体)	贵州省遵义市红花岗区延安路286号	舒意康	余姚市旭青洁具有限公司	浙江省余姚市陆埠镇西工业区1路19号	RLB-ZH-S-10	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
24	天然气、液化气专用软管	陈行英	凯里市市医院门口第二间临街门面	/	长润全塑软管制品厂	/	φ9 (mm)	2023/7/27	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	金属煤气管	丹寨县多才红云气站	丹寨县龙泉镇建设北路	雪峰	慈溪市端峰管业有限公司	浙江省慈溪市长河镇工业园	3m/跟, ϕ9mm	未标注	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
26	不锈钢波纹连接软管	罗甸县博瑞酒店用品经营部	贵州省黔南州布依族苗族自治州罗甸县罗坪镇商业街(刘韶军门面)	/	惠州先锋管业有限公司	/	内径9mm 长2m	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
27	金属双加强燃气胶管	安龙县鑫高峰酒店用品经营部	安龙县栖凤街道办事处泰安酒店一楼门面	/	慈溪市瑞峰管业有限公司	/	内径9mm	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
28	天然气、液化气、煤气专用软管	陈行英	凯里市市医院门口第二间临街门面	/	奥瑞雅	/	未标注	2023/7/6	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
29	精编钢丝管	安龙县德元五金机电总汇	安龙县栖凤街道办事处市府路2-5号门面	/	临沂骏兴业燃气用具厂	/	9mm	20230225	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	钢丝密编增强管	红花岗区三盛五金经营部	红花岗区延安路240号	/	东阳市禾沁园管业有限公司	东阳市华店工业园区	9MM	2023/4/15	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
31	防爆铠装燃气软管	兴义市新华美酒店用品经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城3号馆第13栋1层1-2~1-7号	/	慈溪市长河镇亚峰塑管厂	/	φ9mm×3m	2022.4	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
32	金属双加强燃气胶管	普定县欣然百货店	普定县定南街道鑫旺大市场A10-25号	雪峰	慈溪市瑞峰管业有限公司	浙江省慈溪市长河镇工业区	φ9mm	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
33	燃气输送用304不锈钢波纹软管	安顺市平坝区尊帅厨卫电器经营部	安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道50号	云然	宁波云然管业有限公司	/	RSB-III-13-GB/T26002	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	
34	PVC高级家用燃气软管	关岭颖华贸易有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达卓越一期商铺	元塑	福建省元塑塑胶科技有限公司	福建省漳州市金峰开发区谢溪头片区	/	2022/1/15	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	燃气用具连接用金属包覆软管	沿河晨裕厨具店	贵州省沿河土家族自治县团结街道世纪街滨江酒店对面	惠兴达	杭州萧山惠达塑胶五金制品厂	浙江萧山工业区	2m	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	100kPa压力下,软管接头处有泄漏现象	软管气密性:在100kPa压力下,无泄漏	
36	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	昆明亚达厨具有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区5-1号	图标	余姚市雅丽娜水暖洁具厂	/	150cm	/	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	试样拉伸至断裂的最大拉断力为523N	拉断试验:试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN	
37	燃气灶具专用胶管	威宁县继林厨卫电器经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道富民路	美的赛尔	普宁市赤岗灶王塑料制品厂	/	9mm	2023第一季度	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	试样拉伸至断裂的最大拉断力为465N	拉断试验:试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN	
38	家用燃气具连接用金属软管	贵州省赫章县鑫达燃气有限公司城区配送中心	贵州省毕节市赫章县双河街道上街村石闻阁组	骏兴业	临沂市骏兴业燃气用具厂	/	插口式连接软管 RCG18-9	2023.02	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	100kPa压力下,软管接头处有泄漏现象	软管气密性:在100kPa压力下,无泄漏	
39	天然气连接用金属软管	织金县宏发建材经营部	贵州省毕节市织金县金玉龙城2号-18	/	宁波云然管业有限公司	/	2m/根	2023.2	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内衬层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内衬层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	试样拉伸至断裂的最大拉断力为446N	拉断试验:试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN	
											接头处有泄漏现象	气密性:保持1min,试验应无泄漏等异常现象	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	燃气用具连接用金属包覆软管	贞丰县鑫佳酒店用品店	贞丰县珉谷街道永丰大道邮政局旁	/	杭州萧山惠达塑胶五金制品厂	/	3m长	2023/3/11	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	试样拉伸至断裂的最大拉断力为560N 接头处有泄漏现象 软管有泄漏	拉断试验:试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN 气密性:保持1min, 试验应无泄漏等异常现象 压力试验: 试验压力200kPa, 保持30s, 软管应无泄漏和损坏	
41	天然气液化气灶具专用金属软管	李作辉	贵州省安顺市关岭自治县顶云街道关岭国际商贸城19栋105、106号	晶瑜	慈溪市长河晶瑜燃气具配件厂	浙江慈溪	2米	2022/12/1	气密性、老化性能-拉断伸长率变化率-内村层、压力试验、老化性能-拉伸强度变化率-纯胶管、老化性能-拉伸强度变化率-内村层、拉断试验、耐压性、老化性能-拉断伸长率变化率-纯胶管、弯曲性、软管耐压性、老化性能-拉伸强度变化率-外覆层、老化性能-拉断伸长率变化率-外覆层、软管气密性、接头耐安装性、软管摆动弯曲试验、耐安装性	不合格	试样拉伸至断裂的最大拉断力为425N	拉断试验:试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN	

贵州省市场监管局2023年流通领域家用可燃气体探测器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用可燃气体探测器	普定县兴国燃气经营部	贵州省安顺市普定县城关镇沙湾路口燃气公司办公楼一楼	/	翼捷安全设备(昆山)有限公司	江苏省昆山市周庄镇敏锐路6号	JT-H10	2022-3-30	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	3#试验过程中,电源指示灯熄灭,并停止工作,试验结束后探测器自动重启。 3#报警动作值(%LEL):9.0 3#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):1.0	
2	家用可燃气体探测器	兴义市优皇厨卫批发部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城B区12栋115号	/	东莞市七德电子科技有限公司	/	JY-QD-841	2023.6.24	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
3	家用可燃气体探测器	贵州省贞丰县平安燃气有限责任公司	贵州省黔西南州贞丰县丰茂街道办(珉城社区)(电商批发物流综合商贸城)18幢3楼	/	四川希尔得科技有限公司	/	JT-ZM6101	2023.4	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
4	家用可燃气体探测器	兴义港华舒适家科技服务有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道龙塘五组,丰都八组	/	济南本安科技发展有限公司	济南市高新区临港北路6519号	JT-BJ01D	2023.7	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
5	家用可燃气体探测器	贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村	/	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路8号	JT-AT2004A4	2023.01	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。 试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL) 1# 11.6 2# 10.6 3# 20未发出报警信号,报警动作值>20 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1# 1.6 2# 0.6 3# >3 3#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 3#报警动作值(%LEL):20未发出报警信号,报警动作值>20 3#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):>5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
6	家用可燃气体探测器	贵州昆仑中油天然气开发有限公司紫云分公司	紫云自治县五峰街道甘桥村	/	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路8号	JT-AT2004A4	2023-2	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/		
7	家用可燃气体探测器	遵义海特燃气有限公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道长征镇政府临街1号2号门面	安可信	成都安可信电子股份有限公司	四川省成都市双流西南航空港经济开发区物联网产业园区物联西街88号	JT-AEC2363a	2022.04	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/		
8	家用可燃气体探测器	红花岗区华盛水暖五金批发部	红花岗区延安路175号	凌防	深圳市凌防智能物联有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区综合楼2银龙工业区B区综合楼101、103	JTY-LF-G55	2022.10	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL) 1# 2.2 2# 5.6 3# 4.0 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1# 5.8 2# 2.4 3# 4.0		
											探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	1#:报警动作值(%LEL) 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 5.8 6.0 6.0 5.8 5.8 6.0 5.8 5.8		
											试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	3#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 3#报警动作值(%LEL):3.0 3#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.0		
											试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。	1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 1#报警动作值(%LEL):1.8 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):6.2		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
9	可燃气体探测器	凯里市永发炉具批发部	凯里市温州大道6号国际商贸城20栋1层8154、8156、8158号	/	深圳市凌防智能物联网有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区综合楼2银龙工业区B区综合楼101、103	JTY-LF-G55	未标注	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL) 1# 3.0 2# 6.4 3# 6.0 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1# 5.0 2# 1.6 3# 2.0		
											探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	1#:报警动作值(%LEL) 2.6 2.8 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 3.0 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 5.4 5.2 5.0 5.0 5.2 5.0 5.0 5.0		
											试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。	1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 1#报警动作值(%LEL):2.6 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.4		
10	家用可燃气体探测器	贵州黔达燃具销售有限公司	贵州省六盘水六枝特区贵烟路	/	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	/	JT-AT2004A4	2023.1	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	可燃气体探测器	六盘水鸿安消防物资有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区领翔国际一期1.2号楼1层2号商铺	/	广东江郎烽火电科技有限公司	/	JT-JLF-001	2022.6	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL) 1#~3#:20均未发出报警信号,报警动作值>20 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1#~3#:>3	
											探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	1#:报警动作值(%LEL): 20未发出报警信号,报警动作值>20 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL): >3	
											试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	3#试验期间,探测器发出报警信号,试验结束后自动恢复正常。 3#报警动作值(%LEL):20未发出报警信号,报警动作值>20 3#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):>5	
											试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。	1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 1#报警动作值(%LEL):20未发出报警信号,报警动作值>20 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):>10	
											试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	2#试验后,未出现机械损伤和紧固部位松动。 2#报警动作值(%LEL):20未发出报警信号,报警动作值>20 2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):>5	
12	家用可燃气体泄漏报警器	贵州红升厨业节能环保科技有限公司	贵州省遵义市仁怀市中街办鹿鸣社区	/	恩平市神目电子有限公司	/	BT-K200	22.3.10	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。	试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL)1# 11.2 2# 20.2 3# 7.0 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1# 1.2 2# 10.2 3# 3.0	
											试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	2#试验后,未出现机械损伤和紧固部位松动。 2#报警动作值(%LEL):20未发出报警信号,报警动作值>20 2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):>5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	可燃气体探测器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	凌防	深圳市青蜂物联技术有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业园A区A5202	JY-QF310	2022.9.20	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	<p>试验气体:甲烷 报警设定值:10%LEL 报警动作值(%LEL) 1# 2.8 2# 3.1 3# 2.4 报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 1# 5.2 2# 4.9 3# 5.6</p> <p>探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。</p> <p>1#:报警动作值(%LEL) 2.9 3.0 3.0 2.8 3.1 3.1 3.0 3.1 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 5.1 5.0 5.0 5.2 4.9 4.9 5.0 4.9</p> <p>试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。</p> <p>3#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 3#报警动作值(%LEL):2.4 3#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.6</p> <p>试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。</p> <p>1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。 1#报警动作值(%LEL):2.5 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.5</p> <p>试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。</p> <p>2#试验后,未出现机械损伤和紧固部位松动。 2#报警动作值(%LEL):2.7 2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.3</p>		

贵州省市场监管局2023年流通领域家用燃气快速热水器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用燃气快速热水器	兴义市兴华电器营销中心	兴义市桔山办浙兴商贸城1号馆35栋2-1-28号	KaRia	广东家丽雅电气有限公司	/	JSQ30-16H30	2022.4.8	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
2	家用燃气快速热水器	兴义市王启翠电器经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城7号馆35栋104-105号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ30-16ZM3MSU1	2023.7.11	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
3	家用燃气快速热水器	汇川区瑞丰电器行	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场A-8、A-4号门面	/	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	JSQ30-16TR1(12T)U1	2023.05.24	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
4	家用供热水燃气快速热水器	饶琴(个体)	遵义市汇川区香港路罗庄电器市场1层	/	广东容声电器股份有限公司	佛山市顺德区容桂桥东路8号	JSQ30-16818	2021.10.19	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	家用燃气快速热水器	罗甸县天浩电器商场	贵州省黔南州布依族苗族自治州罗甸县罗坪镇兴华路	Haier	重庆海尔热水器有限公司	/	JSQ25-13WGS	2020.8.29	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
6	家用供热水燃气快速热水器	凯里市新能燃气有限公司	贵州省凯里市凯开大道10号	中燃宝(标称)	中燃宝电气(深圳)有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	JSQ20-Q10G6	2020.9.27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
7	家用供热水燃气快速热水器	凯里市新能燃气有限公司	贵州省凯里市凯开大道10号	/	中山市恒乐电器有限公司	广东省中山市南头镇尚俭路28号	JSQ30-GZ16LX	2023.1.6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
8	家用供热水燃气快速热水器	安顺市奔腾电器有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区黔中车城内	/	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	JSQ30-16HM3	2022-10-27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
9	家用燃气快速热水器	六盘水义优久装饰材料有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民西路21号	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	/	JSQ25-13ZM3MSU1	2023.5.7	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	家用燃气快速热水器	六盘水义优久装饰材料有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民西路21号	Midea	广东美的厨卫电器制造有限公司	/	JSQ30-16HCM	2023.7.24	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
11	家用供热水燃气快速热水器	松桃龙城志高电器店	松桃县蓼皋街道万桥商贸城19栋101-102号门面	/	浙江苏泊尔热水器有限公司	浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路	JSQ25-13R-AM41	2022.3.25	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
12	家用供热水燃气快速热水器	铜仁市锦江家居有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道西南商贸城一组团一栋二楼5-6号	/	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	JSQ30-16QM3	2023.6.2	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
13	家用供热水燃气快速热水器	黔西市潮邦橱柜电器经营部	黔西市莲城街道洪福路174号	潮邦(标称)	浙江潮邦厨具电器有限公司	浙江省海宁市尖山新区听潮路32号	JSQ25-13A1	2021.10.25	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
14	家用供热水燃气快速热水器	长顺县新昆天然气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县朝顺城市花园18-3-1-2号	/	中山市财运来厨卫电器有限公司	中山市黄圃镇康景路10号厂房A首层	JSQ23-B12	2023年07月14日	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	家用快速燃气热水器	黔西市千禧灯饰店	黔西洪福路189号门面	OPAICN	广东广欧电器有限公司(监制)	广东省中山市黄圃镇马新工业园	JSQ28-A	2021.12.6	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
16	智慧家用燃气快速热水器	黔南振铭电器有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道半岛一号1-22#商铺	/	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	JSQ31-16CX1SWU1	2023.5.33	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
17	家用燃气快速热水器	开阳捷达商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	CHIFFO	成都前锋电子有限责任公司	/	JSQ20-X415	2019.11.22	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
18	家用供热水燃气快速热水器	息烽县舒适家暖通中心	贵州省贵阳市息烽县永阳街道息烽万汇城2幢1层2-1-3、2-1-4、2-1-32、2-1-33号	/	广东万和新电气股份有限公司	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	JSQ25-13Y2	2023.06.27	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	
19	家用供热水燃气快速热水器	贵阳经济开发区泽隆贝迪家电经营部	贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处花溪大道506号贵阳凯宏家居综合超市广场一层A1-1-LA1-1-2A1-1-3A1-1-4	/	广东万和新电气股份有限公司	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	JSQ32-16YL2	2023-8-19	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	家用供热水燃气快速热水器	贵阳经济开发区泽隆贝迪家电经营部	贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处花溪大道506号贵阳凯宏家居综合超市广场一层A1-1-LA1-1-2A1-1-3A1-1-4	/	广东万和新电气股份有限公司	佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	JSQ32-17Y4	2023-8-12	燃气系统气密性(1, 2, 3)、燃烧工况(无风状态)(烟气中CO含量 Φ (CO _α =1), 火焰稳定性, 熄火噪声, 燃烧噪声)、安全装置-熄火保护装置(点火燃烧器控制, 主火燃烧器控制)、安全装置-烟道堵塞安全装置(强制排气式)、安全装置-风压过大安全装置(强制排气式)、安全装置-防干烧安全装置、热水性能(热效率(按低热值), 热水产率)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域家用燃气取暖器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	取暖桌	瓮安县三诺厨卫电器经营部	瓮安县银盏镇银盏工业园区麒龙摩尔城B2B3区5-1-7号门面	SANAU	中山市三诺燃具有限公司	广东省中山市东凤镇105国道同安路段三诺能源大厦	JQTGZ8.5-SN	2022.11.17	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
2	家用燃气取暖器	观山湖区卓逸电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢A单元3层123号	/	中山市久德电器有限公司	/	JD-8888,尺寸:800*800mm	2023-8-7	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
3	家用燃气取暖器	观山湖区卓逸电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢A单元3层123号	/	中山市久德电器有限公司	/	JD-888	2023-8-7	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
4	多功能电暖炉	观山湖区哈哈星电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢A单元3层99号	/	中山市久的电器有限公司	/	JD-B(S2203)	2023-8	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
5	多功能电暖炉	贵州云逸电器科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城一期4号楼A-3-123号	/	中山市久的电器有限公司	/	JD-B(S2301)	2023-8	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
6	多功能电暖炉	贵州云逸电器科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城一期4号楼A-3-123号	/	中山市久的电器有限公司	/	JD-B(S2201)	2023-8	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
7	多功能取暖茶几	贵阳市观山湖区兴光阳电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢A单元3层92-93号	/	佛山市顺德区丽焰电器有限公司	/	LY-T(20C)	2023-9-28	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	
8	多功能取暖茶几	贵阳市观山湖区兴光阳电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢A单元3层92-93号	/	佛山市顺德区丽焰电器有限公司	/	JZT-LY-T(W22)	2023-6-8	燃气通路气密性、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、烟气中CO浓度）、熄火保护装置-熄火闭阀时间	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域内墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	内墙漆1200	兴义市彩龙涂料批发部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城5-2-102、103号	DuluxPro	阿克苏诺贝尔油漆(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路19	20L/桶	20221027/-	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
2	居易美内墙水漆	铜仁市碧江区晏姐建材经营部	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城A区5幢1层113-114号门面	晨阳水漆	河北晨阳工贸集团有限公司	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	20kg/桶水性面漆	20230406/0120010	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
3	纯爱内墙水漆	铜仁市碧江区晏姐建材经营部	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城A区5幢1层113-114号门面	晨阳水漆	河北晨阳工贸集团有限公司	河北省保定市徐水区晨阳大街1号	5L/桶水性面漆	20230304/0069710	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
4	净味120天沐竹炭荷净抗菌内墙乳胶漆	玉屏县通凡建材店	玉屏侗族自治县平溪街道康华建材市场菊苑7栋6-7号门面	/	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	5升/桶水性面漆	20221105/6B19	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
5	美时丽专业墙面漆	遵义市红花岗区好鑫建材商行	红花岗区延安路14-3号	多乐士	阿克苏诺贝尔油漆(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	17L/桶,水性内墙涂料	20230418/PK8531606701	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
6	超白净味墙面漆	红花岗区湘江漆店	贵州省遵义市红花岗区遵义市红花岗区延安路自来水公司198与200号门面	豪邦	深圳市邦威涂料有限公司	广东省深圳市布吉高新技术开发区	22kg/桶,水性内墙涂料	2023.06.08/-	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	不合格	对比率(白色和浅色)≥0.90	0.85	
											耐洗刷性,次≥350		
7	净味1202合1内墙乳胶漆	遵义久银商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道遵南大道湘源国际五交化机电城二期12-17地下室0-1-2号	/	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	5升/桶水性内墙面漆	20230222/6A57	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	净味竹炭易涂内墙漆3代	红果展成经典漆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道建材路27号(鑫源商贸城2号楼)	经典	珠海展辰新材料股份有限公司	珠海市高栏港经济区精细化工区南化三路28号	20kg/桶	20230222/Z2302220001	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
9	底面二合一美易涂	安龙县威阳陶瓷经营部	安龙县栖凤街道办事处国浩物资贸易城内	美涂士	崇州市美涂士涂料科技有限公司	四川省成都崇州经济开发区宏业大道北段126号	24kg/桶	2023.06.06/BCFF0004	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
10	易呼吸过敏友好抗菌耐污多效合一墙面漆	开阳县李辉建材经营店	开阳县城关镇育英路	嘉宝莉	广东嘉宝莉科技材料有限公司	江门市蓬江区杜阮镇富绵南路18号	20kg/桶水性墙面涂料内墙涂料面漆	2022-07-23/E230722200104	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
11	第三代真时丽内墙乳胶漆	开阳县墅乙匠建材经营部	贵州省贵阳市开阳县洒城街道办事处育英路25号	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	24kg/桶水性墙面涂料内墙涂料面漆	2022.10.22/202210227037	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
12	水源净味1000防霉靛白2合1内墙漆	贵阳市南明区嘉丽涂料经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场9-11号【油榨社区】	华润漆	威士伯涂料(广东)有限公司	广东省佛山市顺德区顺番公路五沙段7号之一	5L/桶水性墙面涂料内墙涂料面漆	2022-12-21/122221A128	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
13	长颈鹿牌新亮丽白内墙乳胶漆	贵阳市南明区林兴装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场13-1-1附1号【油榨社区】	长颈鹿漆	中山市永成化工有限公司	广东省中山市三角镇结民村金鲤工业区	22kg/桶水性墙面涂料内墙涂料面漆	2022-12-21/122221A128	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
14	乐易涂墙面漆	雷山县隆源腻子粉经销店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇治安村	/	湖南德爱威云建材科技有限公司	湖南省岳阳市岳阳经济开发区木里港工业园中科路39号	22kg/桶水性内墙面漆	—/20221103YY042	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	美丽时亮白漆（水性内墙面漆）	凯里市小雷油漆批发部	凯里市环城西路凯峰建材大市场二期6B栋1-3号	好车同享	阿克苏诺贝尔漆油（成都）有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	18L/桶内墙面漆	20220705/-	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
16	“净味120”竹炭5合1乳胶漆	六枝特区小周乳胶漆批发部	贵州省六盘水市六枝特区跃进路	洁丽雅	广东珠海金凤凰涂料有限公司	珠海市拱北奥华路225号	5公斤/桶	2023-04-28/-	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	不合格	对比率（白色和浅色）≥0.90	0.77	
											耐洗刷性，次≥350	40次漆膜破损	
17	新防霉2号净味墙面漆	水城区宇诚五金涂料经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道诚信路103号	巴德士	四川巴德士新材料有限公司	四川省成都市大邑县青霞街道光华路9号	23kg/桶	2023-06-25/-	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
18	嘉倍丽净味360多效墙面漆	金沙县绿森林装饰建材涂料经营部	金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城2号门旁边	嘉倍丽	武汉市摩丽星建筑材料有限公司	武汉市东西湖区走马岭工业区	20kg/桶，内墙涂料面漆	20230310/9638	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	不合格	对比率（白色和浅色）≥0.90	0.86	40次漆膜破损
											耐洗刷性，次≥350		
19	来威诺然德菁致墙面漆	大方帝煌建材经营部	贵州省毕节市大方县九驿街道德盛商贸城17、18栋1-2/3号商铺	levis	阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	5L/桶，水性内墙涂料	20221109/PK8424604701	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
20	超净味亮白墙面漆新一代	关岭创浪建材经营部	贵州省安顺市关岭自治县顶云街道关岭国际商贸城5B栋114号	紫荆花	紫荆花制漆（成都）有限公司	四川省成都市新都区大丰镇华美村	20kg/桶	2021.03.19	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
21	爱阁极住白墙面漆	都匀市亮磊建材经营部	贵州省黔南州都匀市剑江北路81号云都广场SC-4栋1层C4-20号	/	湖南德爱威云建材科技有限公司	湖南省岳阳市岳阳经济开发区木里港工业园中科路39号	17/桶水性面漆	20230705/YY015	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性（24h）、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅（Pb）含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	内墙乳胶漆	安顺市平坝区一帆干粉店	安顺市平坝区鼓楼街道办事处永乐北路12号	黔润漆	贵州中亚高科涂料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文工业园区	22千克/桶 水性面漆	2023.08.19/ —	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
23	豪华净味墙面漆	贵州赫赫装饰工程有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县宁西街道中联万国商贸城3栋二层商品房	/	四季云枫涂料公司	广东省佛山市顺德区顺德工业园	20kg/桶	2023.07.03	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
24	悦涂墙面漆(内墙涂料)	黔西市美尚建材经营部	黔西市文峰街道万丰商贸城22栋1层111号	Mickey	广东米奇涂料有限公司	广东省鹤山市鹤城镇新材料产业基地	20kg/桶, 面漆	2023年05月18日 /20230518202838	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
25	净味美得丽内墙乳胶漆	福泉市方航建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙国际家居城5号楼后街20-21号门面	/	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	5升/桶, 水性内墙面漆	20230206/6A81	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	
26	渝帆1200全效净味竹炭墙面漆	贵州友金钢结构技术有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道同心幼儿园旁边立邦涂料	/	贵州渝帆建材有限公司	贵州省长顺县鼠场工业园区	20kg/桶	2022.11.22	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)-汞、镉、铬、铅、低温稳定性、耐碱性(24h)、烷基酚聚氧乙烯醚总含量、总铅(Pb)含量、甲醛含量、苯系物总含量、对比率、耐洗刷性、VOC含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域外墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	嘉倍丽超强多功能外墙漆(水性面漆)	江口县志达建材经营店	江口县双江街道杨澜桥明珠花园项目B栋1-9门面	嘉倍丽漆	武汉市摩丽星建筑材料有限公司	武汉市东西湖区走马岭工业园	20kg/桶	20221109/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	对比率(白色和浅色) ≥ 0.87	0.75	
2	晴雨外墙漆(水性面漆)	绿宝石漆	印江自治县峨岭街道紫薇路	凯晶	贵州凯晶建涂实业有限公司	贵州黔南州长顺县白云山鼠场工业园区	20kg/桶	2023.07.17/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
3	EX-707耐候专业外墙乳胶漆	贞丰县韬锐建材经营部	贞丰县珉谷街道电商物流园35栋15-16一层	/	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916号	22kg/桶	20221206/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
4	田园美耐候外墙漆	松桃林森建材经营部	松桃县蓼皋街道万桥国际商贸城13栋108-109号门面	/	四川三棵树涂料有限公司	四川省邛崃市羊安工业园区羊横四路35号	20kg/桶水性面漆其他型	2022.12.15/202212157011	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
5	保丽居专业120耐候外墙漆	遵义市红花岗区好鑫建材商行	红花岗区延安路14-3号	多乐士	阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	20kg/桶, 水性外墙其他类	20230401/PK8531410501	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	外墙乳胶漆	红花岗区湘江漆店	贵州省遵义市红花岗区遵义市红花岗区延安路自来水公司198与200号门面	/	天津市金凤凰涂料厂	天津市东丽区民族路68号	5kg/桶, 水性外墙涂料	2023.04.02/—	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	对比率(白色和浅色) ≥ 0.87	0.84	
7	防晒外墙漆	遵义久银商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道遵南大道湘源国际五交化机电城二期12-17地下室0-1-2号	/	上海埃迪装饰材料有限公司	上海市普陀区真北路3370号	5kg/桶水性内墙面漆	2023.08.12/—	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	对比率(白色和浅色) ≥ 0.87	0.84	
8	超耐候外墙漆	册亨县紫荆花漆防水材料经营部	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县纳福街道册欣商城9栋1-12号	黔虹漆	贵州蓝科建筑材料科技有限公司	贵州省长顺县鼠场工业园区	5公斤/桶	2023.04.03/DMHL23040108	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次): 漆膜未损坏	漆膜损坏	
9	外墙乳胶漆	威宁县草海镇华润漆经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道威双大道(草海商贸城)	慕邦	上海慕邦涂料有限公司	上海市闵行区华江路1260弄58号	20公斤/桶	20230818/7A33	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
10	丙烯酸外墙乳胶漆	赫章小陈油漆店	赫章县城关镇龙鸣街	辰信佳	炫亚涂料(上海)有限公司	上海市松江区新浜镇许村路1092号	5kg/桶	2023.03.30/A230330175	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次): 漆膜未损坏	漆膜损坏	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	丙烯酸环保外墙乳胶漆	黄华铭(经营者)	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华新街	/	深圳市邦威涂料有限公司	广东省深圳市布吉高新技术开发区	20kg/桶 面漆 水性外墙涂料	20221019/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次): 漆膜未损坏	漆膜损坏	
12	外墙乳胶漆	赖金华	贵州省贵阳市花溪区青岩镇玉带青城16栋1-12号	/	贵州中亚高科涂料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文工业园区	5kg/桶水性外墙面漆	2023-07-27/2023071812	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
13	优质外墙乳胶漆	贵阳高美润建材经营部	贵州省贵阳市云岩区威清路270号比兰德市场内810号	/	颐禾建材有限公司	江西省南昌市青云谱区昌南工业园金鹰路10号	20kg/桶水性墙面涂料 外墙涂料面漆	20230322/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次): 漆膜未损坏	漆膜损坏	
14	长颈鹿牌悦丽雅净味高级外墙乳胶漆	贵阳市南明区林兴装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场13-1-1附1号[油榨社区]	长颈鹿漆	中华制漆(深圳)有限公司	深圳宝安区沙井环镇路街边工业区	20kg/桶水性墙面涂料 外墙涂料面漆	2025-06-30/55112114013	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
15	护墙宝外墙水漆(水性外墙面漆)	凯里市小雷油漆批发部	凯里市环城西路凯峰建材大市场二期6B栋1-3号	臻尼斯水漆	贵州美涂堡涂料科技有限公司	凯里市洗马河街道新岩村(瑞安水泥厂南侧)凯里祥源建材有限公司内	20kg/桶水性面漆其他型	20230305/-	对比率、耐水性)、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量, 铬(Cr)含量, 汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	美好家园外墙（外墙涂料）	七星关区百亿安居建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城29栋133号商铺	金美赢漆	广汉顺宏涂料有限公司	四川省广汉市和兴镇化工园区	20kg/桶，水性外墙涂料（其他类）	SH20230810203914858267	对比率、耐水性）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量，铬(Cr)含量，汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次)：漆膜未损坏	漆膜损坏	
17	超耐候外墙漆	钟山区马夏村顺民五金机电经营部	贵州省六盘水市钟山区双夏乡马夏村一组	黔虹涂料	贵阳华宝建筑材料有限公司	/	20公斤/桶	2022.9.15	对比率、耐水性）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量，铬(Cr)含量，汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	不合格	耐洗刷性(2000次)：漆膜未损坏	漆膜损坏	
18	大宝优质外墙漆	贵州极境装饰装修公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江北路48号门面	图形商标	东莞大宝化工制品有限公司	广东省东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业园	15L/桶水性面漆其他型	2022.10.25/A2A25081	对比率、耐水性）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量，铬(Cr)含量，汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
19	水性环保外墙漆	黎平县才发涂料批发部	黎平县德凤街道港澳新区E区A栋1层5号商铺	华润漆	威士伯涂料(广东)有限公司	广东省佛山市顺德区顺番公路五沙段7号之一	18kg/桶水性面漆其他型	20230306/335J398982	对比率、耐水性）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量，铬(Cr)含量，汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	
20	立邦庄园耐候外墙乳胶漆	福泉市方航建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙国际家居城5号楼后街20-21号门面	/	立邦装饰材料(广州)有限公司	广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房	20kg/桶，外墙涂料其他类	20230214/6B10	对比率、耐水性）、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐沾污性、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅、可溶性重金属含量(镉(Cd)含量，铬(Cr)含量，汞(Hg)含量)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域实木复合地板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	实木复合地板	兴义市代翠屏地板经营部	兴义市桔山街道办万湖汇红星美凯龙综合馆A馆A3-8009-1号	肯帝亚	江苏肯帝亚木业有限公司	/	1216×165×15 (mm) /GL-01	2018.12.16	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
2	大豆胶实木复合地板	兴仁市亿科家居	兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城C18栋2号	/	中山市美迪亚木业有限公司	/	1210×163×15 (mm)	2018.1.18	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
3	三层实木地板	严孝伟(个体)	遵义市国际商贸城二区一楼27栋21968号	/	常州圣丰木业有限公司	常州市经开区崔桥新亚路3号	1225×197 (mm) /片 10片/包 T1303	2023.02.14	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
4	实木复合地板	贵州国泽装饰材料有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义国际商贸城二区62栋22703、22704号	/	湖州南浔创杰地板加工厂	湖州市南浔区南浔镇人瑞西路636号	1210×162×16 (mm) /片 10片/包榆木SF-91	2022.08.15	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
5	实木复合地板	西秀区时盛安居建材经营部	贵州省安顺市西秀区黄果树大街红星美凯龙一楼 B1A8087	/	广州厚邦木业制造有限公司	广东省广州市南沙区榄核镇人民工业园	(1210X165 X15)mm	2022081904	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
6	仿古实木复合地板	凯里市书香门第美学地板经营部	贵州省凯里市经济开发区凯开大道619号红星美凯龙商场 F2C8051、C8058	美学地板	书香门第集团股份有限公司	上海市青浦区崧华路868号	910*127*15 (mm)	2022.8.7	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
7	新三层实木地热地板	凯里经济开发区和盛世家地板经营部	凯里经济开发区凯开大道东南侧鸭塘中学西侧新峰家居9栋114号	朗松地板	湖州万泰木业合木佳地板	浙江湖州南浔区经济开发区浔兴大道88号	1225*166*15 (mm) ZX626	/	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
8	浸渍纸层压实木复合地板	钟山开发区方全应木地板经营部	六盘水钟山开发区领翔国际五金建材城17栋101-103	/	江苏金松鼠家居科技有限公司	/	H6621	2022.10.6	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	实木复合地板	江口县升达地板产品旗舰店	江口县凯德街道江口建材城5栋18-19号门面	SDF	浙江升达携同装饰工程有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区强园西路188号1栋2号楼3楼	1210*195*12 (mm)	23033105	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
10	实木复合地板	思南县林昌建材经营部	贵州省铜仁市思南县双塘街道万丰国际商贸城12栋1层1-3	/	浙江林昌木业有限公司	浙江省湖州市南浔双林工业园区	1220*195*15 (mm)	LC21110101	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
11	三层实木复合地板	七星关区富得利地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城25#116-117号	雅象地板(标称)	康迪制造	资邱高端木业工业园	1225*198*10P (mm) A21	2022.6.1	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
12	三层实木地板	七星关区富得利地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城25#116-117号	雅象地板(标称)	康迪制造	资邱高端木业工业园	1235*202*10P (mm)、2021A8	2023.5.5	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
13	实木复合地板	贵定县胡佳豪建材经营部	贵定县宝山街道东门鑫都家居建材市场1栋1层15-16-17号门面	标称大自然	赣州市大自然家居有限公司	江西省赣州市南康区经济开发区格力大道1338号	1220×196×12 (mm)	2023.06.07	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
14	实木复合地板	南明区辰信装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支16号地块【云关乡】	/	浙江云峰莫干山地板有限公司	浙江省湖州市德清县钟管镇工业区	1225×195×15 (mm)	2023.02.04	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
15	实木复合地板	都匀市学武木地板批发部	贵州省黔南州都匀市毛尖大道81号金恒星·浙商建材城二期5栋28号门面	/	常州传承装饰材料有限公司	/	1235*199*10P	未标注	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	不合格	耐磨III级: ≥2000 转	1600转, 四个象限的装饰花纹出现破损	
16	新三层直贴整芯地板	都匀市学武木地板批发部	贵州省黔南州都匀市毛尖大道81号金恒星·浙商建材城二期5栋28号门面	/	广东益阳木业有限公司	广东省番禺区榄核工业区	1226*196*10P	2023.7.3	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	实木复合地板	南明区聚旺装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支16号地块【云关乡】	零距离地板	江苏恒益木业有限公司	横林镇崔西路189号	1225×198 (mm)	2023.07.17	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
18	实木复合地板	贵阳市经济开发区冬泽建材部	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处桐荫路66号1号门面	Haotaitai	江苏好太太地板有限公司	江苏省昆山市周市镇新浦路170号	HTT-102	2023-6-10	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	
19	浸渍纸层压实木复合地板	贵阳市经济开发区冠林装饰材料经营部	贵州省贵阳市经济开发区黄河路街道办事处桐荫路110号	冠林	闽海家居(江苏)有限公司	江苏省宿迁市沭阳县扎下镇工业园区纬一路3号	ENF669	2023-6-4	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	不合格	任一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3 (3mm以下不计)	6个试件均不符合指标值	
20	新三层地板	都匀市齐风地板店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道金恒星建材城6栋12号门面	优德克地板(标称)	济宁华泽地板有限公司	济宁市住城区唐口街道工业园	1336*200 (mm) 11P	2023.3.11	理化性能要求(含水率, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量, 表面耐污染, 表面耐磨性能, 甲醛释放量)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域人造板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州荣耀装饰有限公司	贵州省安顺市普定县定南街道鑫旺大市场23栋14号商铺	榕湖	桂林桂湖木业有限公司	八里街工业园区	2440X1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
2	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州荣耀装饰有限公司	贵州省安顺市普定县定南街道鑫旺大市场23栋14号商铺	/	香港湘友木业有限公司	/	2440X1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
3	浸渍胶膜纸饰面细木工板	关岭鑫亿嘉建材销售中心	贵州省安顺市关岭自治县国际商贸城21栋101、102、138、139号	/	浙江百源建材有限公司	/	2440X1220	2023	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
4	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市振兴木业经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商贸城4号地块B21.B22号	吉锦	贵州辰元工贸有限公司	/	2440×1220×18 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
5	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市姐妹装璜批发部	兴义市木贾办金裕建材城5栋68号商铺	福美兴	广西柳州锦祥木业有限公司	/	2440×1220 (mm)	2023.3.2	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	不合格	0.442	E1级: ≤ 0.124 mg/m3	
6	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴义市振兴木业经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商贸城4号地块B21.B22号	吉锦	贵州辰元工贸有限公司	/	2440×1220×18 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
7	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴仁县凯顺建材经营部	贵州黔西南布依族苗族自治州兴仁县盛丰国际商贸城C11栋19-22号	壮象	广西壮象木业有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	2023.4.7	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
8	浸渍胶膜纸饰面细木工板	兴仁县凯顺建材经营部	贵州黔西南布依族苗族自治州兴仁县盛丰国际商贸城C11栋19-22号	壮象	广西壮象木业有限公司	/	2440×1220×17 (mm)	2022.11.5	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺开发区绿优板材经营部	贵州省安顺开发区万邦建材大市场1、2幢1跃2层31号	圆峰	贵州德兴益木业有限公司	/	(2440X1220X16.5) mm	2022-12-1	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
10	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安顺开发区绿优板材经营部	贵州省安顺开发区万邦建材大市场1、2幢1跃2层31号	/	南宁科天环保科技有限公司	南宁市东萌经济技术开发区宁武路18号	(2440X1220) mm	2022-1-11	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
11	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市陈志刚板材店	凯里市华亿国际商贸城A1区9栋-1层4号	金蝶板材	山东统柚木业有限公司	/	2440*1220 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
12	浸渍胶膜纸饰面细木工板	黎平县海龙木业装饰材料批发店	黎平县德凤街道五开南路生望国际二栋204-209号	壮象	广西壮象木业有限公司	广西融安县红卫竹木深加工工业园	2440*1220 (mm)	20220506	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
13	浸渍胶膜纸饰面细木工板	黎平县好时光板材店	黎平县德凤街道陆塘冲华鼎凯旋名门2栋9号门面	兔宝宝	德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司	浙江省德清县洛舍镇工业区	2440*1220 (mm)	20210920	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
14	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市陈志刚板材店	凯里市华亿国际商贸城A1区9栋-1层4号	福林之家(标称)	广西扶溪福林木业有限公司	/	2440*1220 (mm)	2023.7	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
15	浸渍胶膜纸饰面细木工板	从江县老张装饰板材店	从江县丙妹镇奎里大道恒丰中央城B区13-1-11号门面	/	湖南福湘木业有限责任公司	湖南省湘阴县金龙镇福湘工业园	2440*1220 (mm)	2022.10.3	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
16	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州艾木居建材有限公司	贵州省遵义市桐梓县燎原镇镇蟠龙大道娄山关国际商贸城12-1-23至24号商铺	屹鸿	贵州应屹鸿木业有限公司	/	2440 × 1220 mm	2022.09.24	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	不合格	6个试件2个试件符合指标值	6个试件中至少5个试件合格(合格试件要求: 每个胶层上每一层剥离长度不能超过边长的1/3(3mm以下不计))	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	浸渍胶膜纸饰面细木工板	桐梓县桐匠板材加工定制	桐梓县燎原镇娄山关国际商贸城14号楼18号门面	图形商标	贵州永盛木业有限责任公司	/	2440×1220mm	2023.06.15	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
18	生态板	杨小玉(个体)	凤冈县龙泉镇文峰村美家天地建材城6栋1楼	/	临沂湘丰木业有限公司	/	/	2023-03-15	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
19	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州百坚建材销售有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区盘北匝道35号	/	贵州亨亿建材有限公司	/	2440×1220×17.5(mm)	2023.3	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
20	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州百坚建材销售有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区盘北匝道35号	/	临沂欧派木业有限公司	/	2440×1220×18(mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
21	浸渍胶膜纸饰面细木工板	钟山经济开发区辉达装饰材料经营部	六盘水钟山经济开发区红桥金果A-1130.1131.1132号门面	千年舟	千年舟新材料科技集团有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2023.5.20	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
22	浸渍胶膜纸饰面细木工板	钟山经济开发区辉达装饰材料经营部	六盘水钟山经济开发区红桥金果A-1130.1131.1132号门面	千年舟	千年舟新材料科技集团有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2022.10.14	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
23	浸渍胶膜纸饰面细木工板	织金县宋培权板材店黔中国际店	织金县文腾街道黔中国际E4栋1号商铺	莫干山	浙江升华云峰新材股份有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2018.7.24	含水率、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)	未发现不合格	/	/	
24	浸渍胶膜纸饰面细木工板	纳雍县中湘美装饰板材批发部	纳雍县文昌办事处环城路温州大酒店隔壁	/	湖南福湘木业有限责任公司	/	2440×1220×16.8(mm)	2023.8.8	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
25	浸渍胶膜纸饰面细木工板	威宁县六桥街道永华装饰材料经营部	威宁县海边街道草海商贸城	/	贵州鸿辉木业技术有限公司	/	2440*1220(mm)	未标注	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县福湘木业专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城A3栋-1-12, 36, 37号	兴湘	湖南兴湘木业有限责任公司	湖南省阴县文星镇八甲	2440*1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
27	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县福湘木业专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城A3栋-1-12, 36, 37号	福广源	山东省临沂市义堂镇益峰木业有限公司	/	2440*1220 (mm)	06	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
28	浸渍胶膜纸饰面细木工板	江口县梵源建材商行	贵州省铜仁市江口县双江镇杨澜桥梵景名苑	雪宝	赣融木业有限公司	广西省融安县	2440*1220 (mm)	2022.5	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
29	浸渍胶膜纸饰面细木工板	印江自治县三千方板材店	印江自治县龙津街道西南商贸城	/	苏州市家汇木业营造有限公司	/	2440*1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
30	浸渍胶膜纸饰面细木工板	思南县百家居建材销售装饰部	思南县双塘街道办事处桃园社区老屋基组47号	/	湖南福林木业有限公司	/	2440*1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
31	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州兴顺杰装饰材料有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道办亿百汇建材家居博览会B5栋1层	华春	湖南宏森新材料科技有限责任公司	/	2440×1220×18(mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
32	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州兴顺杰装饰材料有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道办亿百汇建材家居博览会B5栋1层	莫干山	浙江升华云峰新材股份有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2021.10.30	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
33	浸渍胶膜纸饰面细木工板	玉屏县福森建材店	玉屏侗族自治县平溪办事处城南大道贵阳酒店对面	/	山东曹县林泰木业有限公司	/	2440*1220 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	不合格	0.273	E1级: ≤ 0.124 mg/m3	
34	浸渍胶膜纸饰面细木工板	金沙县周板材装饰材料行	贵州省毕节市金沙县城关镇二号路口	/	山东爱窝新材料有限公司	/	2440*1220 (mm)	2022.3.16	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	浸渍胶膜纸饰面细木工板	金沙县周板材装饰材料行	贵州省毕节市金沙县城关镇二号路口	沂龙达	山东沂龙达木业荣誉出品	/	2440*1220 (mm)	2021.11.20	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	不合格	6个试件0个试件符合指标值	6个试件中至少5个试件合格(合格试件要求: 每个胶层上每一层剥离长度不能超过边长的1/3(3mm以下不计))	
36	浸渍胶膜纸饰面细木工板	七星关区洪达装饰材料商行	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城34号楼1层118-121号	五榕	榕江县五榕木业有限责任公司	榕江县古州镇	1220*2440 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
37	浸渍胶膜纸饰面胶合板	六枝特区秋楼居家建材经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道国际建材城一栋1-2	/	贵州省霖生木业有限公司	/	2440×1220×17.5 (mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
38	浸渍胶膜纸饰面胶合板	六枝特区秋楼居家建材经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道国际建材城一栋1-2	/	贵州省霖生木业有限公司	/	2440×1220×17.5 (mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
39	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵定县经典装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道商贸新城B18—101号门面	图标	湖南寰宇新材料科技股份有限公司	湖南省怀化市高新区	2440×1220×17 (mm)	2023.05	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
40	浸渍胶膜纸饰面细木工板	龙里县高健福湘板材店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道西南药都建材城	/	湖北福汉木业有限公司	武汉市东西湖区东吴大道37号	2440×1220×17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
41	浸渍胶膜纸饰面细木工板	瓮安县震都木业建材经营部	瓮安县银盏镇太平社区摩尔城一期C2-1-2-3号	/	广西田阳联富木业有限公司	广西壮族自治区百色市	2440*1220 (mm)	未标注	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
42	浸渍胶膜纸饰面细木工板	瓮安县震都木业建材经营部	瓮安县银盏镇太平社区摩尔城一期C2-1-2-3号	榕盛裕豪	贵州永盛木业有限责任公司	/	2440*1220 (mm)	2023.8.14	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值, 最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值, 表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	浸渍胶膜纸饰面细木工板	都匀市双凤装饰材料商行	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处毛尖大道81号金恒星建材城1栋32、33号商铺	兔宝宝(标称)	贵州永盛木业有限责任公司	贵州省黔东南州榕江县忠城镇王岭村	2440*1220(mm)	2023.8.8	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
44	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵阳市南明区佳豪装璜材料个体经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新发建材市场新1J区11-13号(太慈社区)	/	临沂少年派装饰材料有限公司	/	2440×1220×16(mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
45	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州枣山和平木业有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场新1J区17号(太慈桥社区)	雪宝	湖南雪宝装饰材料有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2022.11	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
46	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州贵龙德权贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新王府公寓6、7、8、9号楼(家居订制中心一楼XZ22号)	大王椰	杭州大王椰智环装饰新材料有限公司	/	2440×1220×17(mm)	2019.6.18	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
47	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州贵龙德权贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新王府公寓6、7、8、9号楼(家居订制中心一楼XZ22号)	大王椰	杭州大王椰智环装饰新材料有限公司	/	2440×1220×17.5(mm)	2022.12.06	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-素色)、表面耐污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
48	浸渍胶膜纸饰面细木工板	南明区大饰界木业经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区34-36号(太慈社区)	寰宇	湖南寰宇新材料科技股份有限公司	/	2440×1220×16.5(mm)	23.5	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
49	浸渍胶膜纸饰面细木工板	南明区广兴建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区37-39号(太慈社区)	福美兴	广西锦祥木业有限公司	/	2440×1220×16.5(mm)	2023.8.23	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
50	浸渍胶膜纸饰面细木工板	南明区广兴建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3D区37-39号(太慈社区)	/	广西锦祥木业有限公司	/	2440×1220×16.5(mm)	2022.10.18	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度(平均值,最小值)、表面耐划痕、表面耐磨(磨耗值,表面情况-图案)、表面耐污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	浸渍胶膜纸 饰面细木工 板	南明区大饰 界木业经营 部	贵州省贵阳市南 明区花溪大道北 段560号新发建材 市场3D区34-36 号(太慈社区)	屠新金桥	来宾市兴宾区 腾俊木制品厂	/	2440×1220 ×16.5 (mm)	2023.7.29	含水率、浸渍剥离、横向静 曲强度(平均值, 最小值)、表 面耐划痕、表面耐磨(磨耗 值, 表面情况-素色)、表面耐 污染腐蚀(素色)、甲醛释放量	不合格	0.351	E1级: ≤ 0.124 mg/m ³	
52	浸渍胶膜纸 饰面人造板	杨小玉(个 体)	凤冈县龙泉镇文 峰村美家天地建 材城6栋1楼	/	湖南福森竹木 科技有限公司	/	2440*1220	/	含水率、浸渍剥离、横向静 曲强度(平均值, 最小值)、表 面耐划痕、表面耐磨(磨耗 值, 表面情况-图案)、表面耐 污染腐蚀(图案)、甲醛释放量	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍纸层压木质地板	凯里经济开发区和盛世家地板经营部	凯里经济开发区凯开大道东南侧鸭塘中学西侧新峰家居9栋114号	朗松地板	武汉瑞福德装饰材料有限公司荣誉出品	武汉蔡甸区麦山街檀树村	1225*151*12 (mm)	/	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
2	浸渍纸层压木质地板	兴仁县万林建材经营部	兴仁县东湖街道办事处盛丰国际商贸城3-17栋	/	武汉市润璟新材料科技有限公司	/	1223×205×12 (mm)	2022.4.12	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
3	浸渍纸层压木质地板	兴义市代翠屏地板经营部	兴义市桔山街道办万湖汇红星美凯龙综合馆A馆A3-8009-1号	肯帝亚	江苏肯帝亚木业有限公司	/	1215×195×12mm) /YS03	2019.2.22	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
4	浸渍纸层压木质地板	西秀区旭森地板经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭工业园区A区13.14号	/	湖州超宇木制品加工厂	浙江省湖州市南浔区南浔镇堰四村(丰顺路南侧)	(1225X203X12) mm	2022-12-16	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	不合格	2800转, 四个象限的装饰花纹出现破损。	表面耐磨: 家用Ⅱ级: ≥4000转	
5	浸渍纸层压木质地板	汇川区沐源之星建材经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城遵义汇美居然之家二层1896-1-2-013号商铺	/	苏州大卫木业有限公司	苏州市吴江区桃源镇梵香工业区	1218*168*12 (mm) /片、10片/件DWPM55	(批号) 020062203DK	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
6	浸渍纸层压木质地板	西秀区旭森地板经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭工业园区A区13.14号	/	安徽省安庆市旭森地板有限公司	怀宁县工业园	(1225X205) mm	2023-6-12	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
7	浸渍纸层压木质地板	安顺市西秀区柯诺莱茵阳光木地板专卖店	贵州省安顺市西秀区华西街道红星美凯龙1楼A8038号铺	莱茵阳光	柯诺(江苏)地板有限公司	江苏省丹阳市化工开发区新港路2号	(1215X196X12)mm	MM1848	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	浸渍纸层压木质地板	钟山开发区方全应木地板经营部	六盘水钟山开发区领翔国际五金建材城17栋101-103	/	怀宁县科林装饰材料科技有限公司	/	ZB7701	2021.9.15	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	不合格	2000转，四个象限的装饰花纹出现破损。	表面耐磨：家用Ⅱ级：≥4000转	
9	浸渍纸层压木质地板	威宁县沐丝墙布经营部	威宁县海边街道滨海大道（草海商贸城）	博士盾地板（标称）	恒顺木业有限公司	信发工业园永昌路713号	1257*205*12（mm）	2020.12.2	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
10	浸渍纸层压木质地板	纳雍县徐梅地板经营部	贵州省毕节市纳雍县文昌街道温州商贸城3号楼	圣象	圣象实业（江苏）有限公司	/	1290×200×10（mm）	2021.1.31	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
11	强化复合地板	石阡县康辉地板专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城4栋2楼32号	康辉（标称）	浙江康辉木业有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区年丰西路3999号	1218*169*12/KH-3302	KH-20220830	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
12	浸渍纸层压木质地板	江口县升达地板产品旗舰店	江口县凯德街道江口建材城5栋18-19号门面	SDF	成都温江区升达建筑装饰材料有限公司	成都市温江区海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段566号	1210*195*12（mm）	2022.2.28	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
13	浸渍纸层压木质地板	思南县林昌建材经营部	贵州省铜仁市思南县双塘街道万丰国际商贸城12栋1层1-3	/	浙江林昌木业有限公司	浙江省湖州市南浔区经济开发区	1220*200*12（mm）	2023.5.23	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
14	浸渍纸层压木质地板	铜仁市碧江区三好建材经营部	铜仁市碧江区经济开发区灯塔万丰国际商贸城A区第8幢1层1-19-22号	/	浙江良友木业有限公司	浙江省嘉兴市南湖区余新镇大艺树路1号	1220*200*12（mm）	29132201	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
15	浸渍纸层压木质地板	龙里县大俊家居建材经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道西环路244号C负1-7/16	圣象（标称）	圣象实业（江苏）有限公司	江苏丹阳开发区大亚木业园区	1214×200×10（mm）	2023.06.15	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	浸渍纸层压木质地板	南明区辰信装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支16号地块【云关乡】	/	浙江云峰莫干山地板有限公司	浙江省湖州市德清县钟管镇工业区	1225×198×12 (mm)	2023.07.03	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
17	浸渍纸层压木质地板	南明区聚旺装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支16号地块【云关乡】	零距离地板	江苏恒益木业有限公司	横林镇崔西路189号	1220×198×12 (mm)	2023.08.17	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
18	浸渍纸层压木质地板	贵阳市经济开发区冬泽建材部	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处桐荫路66号1号门面	Haotaitai	江苏好太太地板有限公司	江苏省昆山市周市镇新浦路170号	HTT-111	2023-5-8	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
19	浸渍纸层压木质地板	贵阳市经济开发区冠林装饰材料经营部	贵州省贵阳市经济开发区黄河路街道办事处桐荫路110号	冠林	闽海家居(江苏)有限公司	江苏省宿迁市沭阳县扎下镇工业园区纬一路3号	E0269	2023-6-6	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	
20	浸渍纸层压木质地板	贵州省黄平县天一装饰工程有限公司	贵州省黔东南州黄平县新州镇百花大道08号门面	/	三林生活家木业(成都)有限公司	郫县成都现代工业港北区港北六路98号	1215*169*10.3 (mm)	/	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域木家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	床头柜	贵州万启建材商贸有限责任公司	贵州省安顺市关岭县关索街道大龙滩二组尾巴田	/	佛山市简惜家具有限公司	广东省顺德区乐从镇永藤北围工业区	/	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
2	床头柜	镇宁自治县伯鑫源家私坊	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道东大街南岸118号	/	中国成都皇家布莱迪家居有限公司	/	2325	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	7.3	甲醛释放量: ≤1.5 mg/L	
3	床头柜	镇宁自治县君缘家具销售部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县东大街南路84-1号	/	鸿宇家具有限公司	成都聚龙路170号	988-991	2023-3-23	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
4	床头柜	兴义市万家乐家私店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办沙井北路21号	/	成都君缘名典家居	/	A315	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	椅子	兴义市百顺家俱批发部木贾店	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区2栋207号	/	佛山爱梦斯(圣菲)家具有限公司	/	960橡木	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
6	方凳	兴义市百顺家俱批发部木贾店	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区2栋207号	/	昆明市明盛美家松木家具制造厂	/	A40	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
7	床头柜	兴仁市帝皇家俱经营部	兴仁市真武山街道办事处外环西路	/	佛山市九千岁家具有限公司	/	500×400×540 (mm)	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
8	床头柜	兴仁市帝皇家俱经营部	兴仁市真武山街道办事处外环西路	/	成都库派家居有限公司	/	480×400×430 (mm)	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
9	餐椅	贵州省贵族岛家具有限公司	贵州省黔东南州凯里市原771	/	仁寿云孚家具有限公司	仁寿县兴盛家私产业园	F53-2	未标注	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
10	椅子	桐梓县友谊家居经营部	桐梓县蟠龙大道娄山关国际商贸城5栋2楼	/	成都市双虎实业有限公司	四川省彭州市工业开发区天彭大道952号	SG-S2104	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
11	床头柜	从江县天亿家居店	从江县丙妹镇江东北上瑞金花园1号楼门面	/	全友家私有限公司	成都市崇州经济开发区	79302, 495*395*485 (mm)	2022.3.6	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	餐椅	黎平县米兰家居专卖店	黎平县德凤街道上午开社区居然之家内1696-1-4-008号门面	/	成都德邦博派家具有限公司	成都彭州市立春镇长廊村致和镇百祥工业园	D666A	21101701	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
13	床头柜	桐梓县友谊家居经营部	桐梓县蟠龙大道娄山关国际商贸城5栋2楼	/	成都市双虎实业有限公司	四川省彭州市工业开发区天彭大道952号	BP-S2302	2022.09.14	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
14	床头柜	紫云苗族布依族自治县九天家私店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县五峰街道东阳新城6-8栋2楼	/	成都市九天家私有限公司	成都双流彭镇工业港	(400X400X485) mm	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
15	床头柜	紫云县龙腾家居城	贵州省安顺市紫云县五峰街道东阳新城10栋1单元2楼1号	/	仁寿特耐尔家居有限公司	中国仁寿兴盛家私产业园	87#	批号:22099126	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
16	床头柜	凤冈县莲科燕家具店	凤冈县龙泉镇三坝社区湘黔国际商贸城4-2-6至24号	/	金丽家名床有限公司	成都武侯区李家祠工业园区	8809#	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	床头柜	凯里经济开发区顾家家俱家具店	凯里经济开发区红星美凯龙3楼D8037、D8038	顾家家俱	顾家家俱	/	PT3051G-A#	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
18	餐椅	李本春	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇云台山路	/	品格耳家私	成都崇州三江工业园区	302	未标注	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
19	床头柜	贵州邵柏坤家居有限公司	凤冈县龙泉镇湘黔国际商贸城	/	成都市变色龙家私有限责任公司	成都天府新区邛崃产业园区羊纵二路12号	2901D	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
20	床头柜	六盘水市红果美英家具商贸有限公司	贵州省六盘水市红果经济开发区亦资孔上街村六组(亦资街道办)	/	昆明蓝鑫家具有限公司	/	430×380×450(mm)	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	抽屉没有防脱落装置	结构安全性-5.8.1.1: 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置	
21	床头柜	六盘水市红果美英家具商贸有限公司	贵州省六盘水市红果经济开发区亦资孔上街村六组(亦资街道办)	/	成都金美嘉家居	/	470×390×480(mm)	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	木椅子	六盘水市钟山开发区全鑫家具经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路27号	/	六盘水市钟山区全鑫家具厂	/	940×390×400 (mm)	2023.4	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
23	方凳	六盘水市钟山开发区全鑫家具经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路27号	/	六盘水市钟山区全鑫家具厂	/	290×290×430 (mm)	2023.4	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
24	床头柜	织金县张琳南方家居专卖店	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际商贸城D5栋1-10	/	成都南方家具有限公司	/	TJ01-1	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
25	床头柜	赫章县好风景家居生活馆	贵州省毕节市赫章县白果镇七里村代家湾组	/	成都市润年家私有限责任公司	中国成都羊安工业园	M-2304219	2023.03.24	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.5)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
26	餐椅	威宁县谛纯家具店	威宁县海边街道滨海大道	得一家居(标称)	成都得一实业有限公司	崇州市工业开发区晨曦大道北段138号	KD225-1	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
27	床头柜	江口县杨澜桥家具城	江口县双江街道锦江华府2号楼第2层第1-3号	/	成都南方家具有限公司	成都双流县西港经济开发区九龙湖段	83	2023.2.28	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
28	餐椅	印江自治县鑫友建材销售中心	印江自治县龙津街道西南商贸城	/	全友家私有限公司	四川省成都市崇州经济开发区崇阳大道333号	70565	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	床头柜	石阡县卓越家居店	石阡县汤山街道温泉社区人民广场A3-1三、四楼	/	佛山市菲娜美家具有限公司	/	FN9051	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
30	床头柜	湄潭县建文家具店	贵州省遵义市湄潭县黄家镇街上	/	江西赣州清雅鸿实木家具厂	/	15	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
31	床头柜	铜仁市碧江区金亿家居店	贵州省铜仁市碧江区经济开发区灯塔万丰国际商贸城B区25栋1-18~22, 1-29~30, 1-31~133号门面	/	南康区珍亮家具厂	南康区叶坑东区工业园	510*420*510 (mm) V18#	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
32	茶几	铜仁市万山区太子家具城	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸城一组团6栋3楼	/	太子家居有限公司	四川省成都市天府新区邛崃产业园区羊横二路八号	97A75	2019.8.25	#桌类强度和耐久性(主桌面垂直静载荷试验, 副桌面垂直静载荷试验, 桌面持续垂直静载荷, 水平静载荷试验, 桌面垂直冲击试验, 桌腿跌落试验)、#桌类稳定性(垂直加载稳定性试验, 垂直和水平加载稳定性)	未发现不合格	/	/	
33	餐椅	铜仁市碧江区卡洛家私店	铜仁市碧江区经济开发区灯塔万丰国际商贸城B区25, 28幢-1层1-2号门面	/	成都市双流区新皇宏宇家具有限公司	成都市双流区彭镇黄天坝	440*770*420 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	床头柜	金沙县美席家居生活馆	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期市场7号楼2层204-213、217-226号	/	美席(深圳)智能家居有限公司	四川省成都市崇州永康东路910号	MR1103	未标注	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
35	床头柜	七星关区顺之宏家具家电销售部	七星关区鸭池镇毕威高速西互通出口下坝村	/	深圳玫瑰仙妮家居有限公司	/	TG-3	未标注	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	2.6	甲醛释放量: ≤1.5 mg/L	
36	床头柜	湄潭县玉豪家具店	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇兴学路	/	成都帝亨情缘家具有限公司	/	62	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
37	床头柜	六枝特区库斯家居经营部	贵州省六盘水市六枝特区交通东路六枝国际商贸城4-3-1至6, 4-3-88至44	/	佛山市顺德区库斯家具实业有限公司	/	F-158	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	床头柜	六枝特区库斯家居经营部	贵州省六盘水市六枝特区交通东路六枝国际商贸城4-3-1至6, 4-3-88至44	/	佛山市顺德区库斯家具实业有限公司	/	F-2	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
39	餐椅	金沙县大自然棕床垫专卖店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道东南环线加油站对面	/	小厅宽居	/	X2222A	未标注	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	不合格	2.3	甲醛释放量: ≤1.5 mg/L	
40	床头柜	贵定县欧曼家居馆	贵定县宝山街道商贸新城B7B8栋2层2-2号	/	慕斯健康睡眠股份有限公司	广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号	470×430×485 (mm)	/	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
41	木餐椅	龙里县香木阁实木家具店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇铁龙路中兴嘉园	/	成都市香木阁家具有限公司	成都市都江堰石羊镇	400×400×860 (mm)	2023.07.27	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
42	床头柜	福泉市勇盛家具商贸批发中心	贵州省黔南州福泉市马场坪开发区	/	成都红迪家居有限公司新都分公司	成都市新都区新繁镇民印村四组101号	391	未标注	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	床头柜	福泉市勇盛家具商贸批发中心	贵州省黔南州福泉市马场坪开发区	/	赣州唯米江图家具有限公司	江西省赣州市南康区东山街道办事处东山区管理区6幢2号	A16	未标注	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性)、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
44	餐椅	都匀市格林风情家具店	贵州省黔南州都匀市金恒星浙商建材城一期7栋302、303、304、313、314、315、316号门面	/	江西名创家具有限公司	江西省赣州市南康区经济开发区境坝工业园200亩家具集聚区7#厂房12单元	路易斯	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
45	餐椅	都匀市绿茵湖六六顺家私批发部	贵州省黔南州都匀市绿茵湖办事处金恒星浙商建材城一期8-201、202、203号门面	/	成都市武侯区如意餐桌经营部	成都市武侯区八益家具城金属交易E座135号	如意美-2310	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	不合格	2.1	甲醛释放量: ≤1.5 mg/L	
46	床头柜	贵州博吉尼家居有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京西路60-61号红星利尔广场暨红星美凯龙家居生活广场D区1-8-16	/	清镇市博吉尼整体订制家具	贵州省贵阳市清镇市龙井村石岭岗	400X400X400(mm)	2023-9-5	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性)、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	未发现不合格	/	/	
47	小椅子	阳小军	贵州省贵阳市云岩区沙河街天河公寓	/	广州番禺红棉家具厂	/	650×330×310 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
48	方凳	阳小军	贵州省贵阳市云岩区沙河街天河公寓	/	广州番禺红棉家具厂	/	450×300×300 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
49	折叠桌	贵阳云岩吴明明家具经营部	贵阳市云岩区宝山北路宝山家具商场A-9号	/	成都柏联家具加工厂	/	560×600×600 (mm)	/	#桌类强度和耐久性(主桌面垂直静载荷试验, 副桌面垂直静载荷试验, 桌面持续垂直静载荷, 水平静载荷试验, 桌面垂直冲击试验, 桌腿跌落试验)、#桌类稳定性(垂直加载稳定性试验, 垂直和水平加载稳定性)	未发现不合格	/	/	
50	小方凳	贵州勤恬家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区沙河街公寓1层	/	河南豫福源家居有限公司	/	310×290×170 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	小方凳	贵阳云岩古忆洁家具经营部	贵州省贵阳市云岩区沙河街新建商场1号	/	广州省新建达家具厂	/	230×230×300 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
52	椅子	云岩区福隆酒店用品经营部	贵州省贵阳市云岩区大营路街道宝山北路401号宝山家具商场A-	/	肇庆市高要区朝胜砧板厂	/	300×300×700 (mm)	/	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
53	木凳子	王利	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城家具馆板式区B1-07号	/	成都市君一家居有限公司	/	SY805	未标注	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
54	小方凳	白云区南洋上品家具馆	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道218号贵州西南家居装饰博览城家具馆一楼B1-04号	/	深圳市南洋一品家居有限责任公司	深圳市龙岗区龙城街道龙平西路213号怡丰工业区6栋东二楼201	N-T102	2022.06.29	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	
55	床头柜	王小华	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城家具实木区F-18、21、23号	/	绵阳市蜀邦家具有限公司	四川省绵阳市玉皇镇玉立街9号	480*390*480M-001	未标注	#柜类强度和耐久性(结构和底架强度, 推拉构件强度试验, 推拉构件结构强度试验)、#柜类稳定性(搁板水平加载稳定性, 搁板垂直加载稳定性, 非固定柜空载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜空载稳定性(活动部件打开时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件关闭时的空载稳定性), 非固定柜加载稳定性(活动部件打开时的加载稳定性))、木工要求、结构安全性(5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.1.4)、漆膜(耐液性, 耐湿热, 耐干热, 附着力, 耐磨性, 抗冲击)、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性汞, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性铅)	不合格	抽屉没有防脱落装置	结构安全性-5.8.1.1: 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置	
56	小凳子	白云区马尔默家具经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道西南国际家居装饰博览城家具馆B1-02号	/	辽宁远鸣木业有限公司	沈阳市于洪区沙岭街道东北家具集散中心紫沙街D区二号	415mm×320mm×340mm 小凳子	未标注	#椅凳类强度和耐久性(座面椅背静载荷试验, 椅腿前向静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 跌落试验)、#椅凳类稳定性(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域儿童家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童椅	安顺市平坝区亿居乐家居店	安顺市平坝区安平街道亿丰国际商贸城1期13栋201-222号	HIVISION	成都好风景家居有限公司	/	/	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
2	儿童椅	贵州麦迪森玩具有限公司	贵州黔西南州兴仁县东湖街道办事处经济开发区(工业园区)	/	贵州麦迪森玩具有限公司	贵州黔西南州兴仁县东湖街道办事处经济开发区(工业园区)	300 × 280 × 550 (mm)	2023.6	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
3	儿童椅	贞丰县全友家私城	贞丰县珉谷街道塔山大道金宸国际二层2-1号	/	全友家私有限公司	/	860572	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
4	床头柜	贞丰县全友家私城	贞丰县珉谷街道塔山大道金宸国际二层2-1号	/	全友家私有限公司	/	860302	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
5	圆凳	兴义市佳和家具城	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾商品批发物流园B3栋201-218号	/	广东阳江源发家具厂	/	φ25 × 22 (cm)	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	龙驹pro双背椅	汇川区笛笛家具经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城遵义汇美居然之家1896-1-2-003号商铺	星博	深圳星博家居有限公司	深圳龙岗如意路88号	长640宽580高820-950/LJ pro	2023.04.15	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验)(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)(座面椅背联合静态载荷试验, 扶手侧向静载荷试验, 扶手垂直向下静载荷试验, 椅腿向前静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 椅背冲击试验, 跌落试验, 塑料座面附加冲击试验)、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、表面涂层(可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)、纺织面料(游离甲醛, 可分解芳香胺)	未发现不合格	/	/	
7	儿童椅	凯里市滨纷游乐设备有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部商贸城(一期)A2区5栋负1层4号	嘉佩乐	广东嘉佩乐教育设备有限公司	清远市清城区龙塘镇大岭头外贸仓库A区01号	KL-A01-D25	未标注	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验)(椅子向前倾翻试验, 无扶手椅侧向倾翻试验, 椅子向后倾翻试验)、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)(座面椅背联合静态载荷试验, 椅腿向前静载荷试验, 椅腿侧向静载荷试验, 座面冲击试验, 椅背冲击试验, 跌落试验, 塑料座面附加冲击试验)、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))	未发现不合格	/	/	
8	小圆脚凳	安顺市西秀区贵族系列家具专卖店	贵州省安顺市西秀区红星美凯龙四楼E8028	松堡王国	深圳市森堡家俬有限公司	深圳市光明新区公明镇楼村第二工业区1路3号	(300X280)mm	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
9	小圆脚椅	安顺市西秀区贵族系列家具专卖店	贵州省安顺市西秀区红星美凯龙四楼E8028	松堡王国	深圳市森堡家俬有限公司	深圳市光明新区公明镇楼村第二工业区1路3号	(290X330X480)mm	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	LH37612-A 小猪凳	汇川区易祥森家具经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城遵义汇美居然之家1896-1-2-006号商铺	/	福建品家竹品科技有限公司	福建省邵武市城郊镇双溪支路3号	280×280×250 (mm) LH37612-A	2023.04.11/ PJ20230411	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g)), 木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
11	儿童椅	钟山区人民西路前程家具经营部	贵州省六盘水钟山区人民西路七十三恒丰家具城110号	/	六盘水合家盛源实木家具有限公司	/	300×300×550 (mm)	2023.8	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g)), 木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
12	床头柜	钟山区宝地雅家居经营部	贵州省六盘水市钟山区凉都大道南侧麒麟路东侧红星美凯龙A8010	我爱我家	广东省东莞市恒大美森美实业有限公司	/	SNB03-MW	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g)), 木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
13	儿童床头柜	石阡县卓越家居店	石阡县汤山街道温泉社区人民广场A3-1三、四楼	巨田	成都巨田木业有限公司	成都市双流区九江街道石牛社区	460*400*480 (mm)	/	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g)), 木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
14	儿童实木椅	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村	/	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村	280*280*560 (mm)	2023年07月	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g)), 木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-镉Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	儿童书桌	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村	/	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村	1200*600*550 (mm)	2023年07月	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-锑Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	
16	床头柜	乌当区鑫智家具经营部	贵州省贵阳市乌当区新天办事处商务综合楼负一层	/	佛山市高明金友轩家居有限公司	/	LS196B1-A	2022.9.29	边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻板、封闭式家具、其他(5.1.8 a), 5.1.8 b), 5.1.8 c), 5.1.8 d), 5.1.8 e), 5.1.8 f), 5.1.8 g))、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁移元素-锑Sb, 可迁移元素-砷As, 可迁移元素-钡Ba, 可迁移元素-镉Cd, 可迁移元素-铬Cr, 可迁移元素-铅Pb, 可迁移元素-汞Hg, 可迁移元素-硒Se)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域座便椅（凳）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	坐便椅	普定县安炽大药房	贵州省安顺市普定县城关镇富强路县医院路口	福爱达	衡水市爱达医疗器械厂	河北省衡水市滨湖新区魏屯镇魏屯村212号	/	2023-4-11	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
2	坐厕椅	安顺镇宁名仁家庭老百姓健康药房	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南北大街名仁豪庭小区1幢1-14	/	可孚医疗科技股份有限公司	长沙雨花经济开发区振华路579号康庭园3号栋	KFZC0910	2023-2-1	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
3	坐便椅	贵州康之乐药业有限责任公司贞丰七分店	贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道电商园17号门面	/	衡水市祥乐医疗器械有限公司	/	/	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
4	坐便椅	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司安龙县金荷名都广场分店	贵州省黔西南州布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处金荷名都广场分店	可孚	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC099	20230220	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
5	坐便凳	贵州省健一生药业连锁有限责任公司家佳康麻江一分店	麻江县杏山街道迎宾大厦第1幢1层1-3号	飞鹰	佛山市飞扬康复器材有限公司	广东省佛山市南海区西樵镇上金瓯开发区金星大道	FY8970	2023.2.10	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
6	坐厕椅	凯里市钦惠副食店	凯里市营盘西路市医院门面	/	新会区司前镇千顺佳家居制品厂	江门市新会区司前镇何村工业区	A02	未标注	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
7	医用助行器	贵州一树药业股份有限公司遵义一百七十三分店	贵州省遵义市汇川区大连路深达花苑A座6.7号门面	/	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏省丹阳市开发区百胜路1号	54*52*72 (cm)/H022B坐厕椅型	2022.08.18/220804	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
8	坐厕椅	贵州一树药业股份有限公司遵义一百七十三分店	贵州省遵义市汇川区大连路深达花苑A座6.7号门面	/	可孚医疗科技股份有限公司	长沙雨花经济开发区振华路579号康庭园3号栋	48cm*46cm*84cm/KFZC0910	2023.2.1	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
9	框式坐便器	贵州玉堂大药房连锁有限公司红果十四分店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道竹海西路与育才路交叉口一楼	/	青岛爱蓓泽医疗有限公司	/	/	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
10	坐厕椅	贵州正和祥药业有限公司一百二十六分店	贵州省六盘水市钟山区龙塘街1号(人民路)	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC0900	2023.2.10	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	座便凳	织金健一生药业有限责任公司金玉龙城二店	贵州省毕节市织金县绮陌街道金玉龙城2-2-20号铺面	/	佛山市飞扬康复器材有限公司	/	FY897	2023.2.10	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
12	坐厕椅	贵州天福汝南堂药业连锁有限责任公司十六分店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道梵净山路浙江商贸城	/	开平市鸿展塑料科技有限公司	广东省开平市水口镇新风开发区红新路1号	HZ-D07	2022.6.27	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
13	坐便椅	瓮安县永利百货经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县西街(商业综合服务经理部门面)	绿钻	广东吴川市新丰钢具厂	/	/	未标注	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
14	坐便凳	瓮安县永利百货经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县西街(商业综合服务经理部门面)	/	萍馨木业	/	/	未标注	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
15	坐便椅	国药控股贵州大药房有限公司贵乌路分店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道贵乌南路140号冠竹苑B栋2号-8	/	衡水艳娜医疗器械有限公司	/	A009	2023.2.18	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
16	坐厕椅	国药控股贵州大药房有限公司贵乌路分店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道贵乌南路140号冠竹苑B栋2号-8	/	可孚医疗科技股份有限公司	/	KFZC098	2022.12.20	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
17	助行架(带坐便)	贵阳圆心妙手医药有限公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌南路140号冠竹苑B栋1-2层2号	/	上海互邦智能康复设备股份有限公司	/	BGX502-B	2023.07.21	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
18	坐便凳	贵阳圆心妙手医药有限公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌南路140号冠竹苑B栋1-2层2号	/	衡水康博医疗器械有限公司	/	K09	2023.5.1	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
19	座便器	贵州永康大药房有限公司	贵州省贵阳市白云区云城街道中天金融城国际社区B9组团负1层39-40号	/	衡水斯诺医疗器械有限公司	河北衡水滨湖新区彭社乡仲景村	助行器	2023.7.30	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
20	座便器	贵州雯琳鑫医疗器械有限公司	贵州省贵阳市白云区云城街道白金大道850号中天金融城国际社区B9-负1-36号	/	衡水斯诺医疗器械有限公司	河北衡水滨湖新区彭社乡仲景村	助行器	2023.6.18	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	坐便椅	贵州雯琳鑫医疗器械有限公司	贵州省贵阳市白云区云城街道白金大道850号中天金融城国际社区B9-负1-36号	/	衡水嘉鑫医疗器械有限公司	河北衡水市冀州区西外环路以西,永兴路北侧银泰企业服务有限公司院内中排1-2号	JX-02-B	2023.6.2	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
22	座便器	白云区朱大先便利店	贵州省贵阳市白云区云城街道办事处白金大道中天金融城国际社区B9组团负1层44号	/	河北洱煜医疗器械有限责任公司	河北省衡水滨湖新区魏屯镇齐官屯村290号	JSD-001	2022.7.20	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
23	坐厕椅	贵州一品药业连锁有限公司九百一十二分店	黔西市文峰街道里沙大道东段人民医院对面31.32.33号门面	鱼跃(标称)	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	丹阳市云阳工业园	H020B、63*52*60(mm)	2023.6.3	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	
24	座便椅	江口县民康景江大药房	江口县双江街道象狮大道锦江华府临街门面	绿钻	广东吴川市新丰钢具厂	/	/	/	座便椅静载试验、座便椅扶手静载试验、搁脚板静载试验、便盆静载试验、座便椅冲击试验、稳定性(前,后,侧)、便盆容量要求、便盆温度变化要求	未发现不合格	/	/	